


# 福島県 福島市 福島第一小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

③大町地下歩道出入口周辺の歩道幅員が狭く、通学時間帯に混雑しており危険である。

〈対策〉  
・歩道の拡幅【福島市市街地整備課】

④朝夕の通学時間帯に、交通量が多いことや、道路が狭く歩道がないため危険である。

〈対策〉  
・歩道の設置【福島市市街地整備課】



②交差点に歩行者のたまり場が無く交通量も多いため、車両との接触事故が発生しそうで危険である。また、歩道がないため危険である。



〈対策〉  
・車線分離標の設置【福島市道路保全課】  
・道路拡張の計画あり【福島市道路建設課】  
・道路標識の移設【福島警察署】

⑤人通りは非常に多いが、不特定多数の人が多く、人的な被害の恐れがある


〈対策〉  
・登下校の指導【小学校】

①不審者情報がある。また自転車がスピードを出してくるので接触事故が発生しそうで危険である。

〈対策〉  
・見廻りの実施【福島警察】  
・地下歩道の電灯の照度を上げる。  
・防犯カメラを設置する【福島河川国道事務所】



# 福島県 福島市 福島第二小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

②市道から国道に左折の際、横断者が看板等で死角になり危険である。

〈対策〉  
・横断歩道の位置検討  
【福島警察署・福島河川国道事務所】

⑦人通りが少なく死角になりやすい。

〈対策〉  
・通学の指導【小学校】

⑥横断が危険。

〈対策〉  
・通学の指導【小学校】

④通学時間帯に、歩行者、自転車の通行が多く、歩行者と自転車が混在し車道に出て通行するため危険である。

〈対策〉  
・歩道、自転車道の整備【福島市道路建設課】

⑤信号のない横断歩道で危険。

〈対策〉  
・カーブミラー設置を検討  
※自治振興協議会より提案

③通学時間帯に、歩行者・自転車の通行が多く、歩道が狭いため、歩行者が車道に出て通行するため危険である。

〈対策〉  
・歩道の拡幅  
【福島市道路建設課】

①自転車と児童が接触しそうで危険である。


〈対策〉  
・保護者等に通学指導の協力をいただき、様子を見る。【小学校】



至郡山市

# 福島県 福島市 福島第三小学校校区① (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

② 交差点の交通量が多く、児童の登下校時は危険である。

- 〈対策〉
- ・横断歩道の設置検討【福島警察署】
  - ・通学路看板の設置検討【福島市生活課】

至伊達市



③ スピードを出して走行する車両が多く危険である。

- 〈対策〉
- ・交差点カラー舗装【福島市道路保全課】

至相馬市



① 見通しの悪い交差点で信号機がないため、見守り隊がない時間帯は危険である。

- 〈対策〉
- ・標識の改善【福島警察署】
  - ・外側線の設置【福島市道路保全課】
  - ・通学路看板の設置検討【福島市生活課】

④ 朝夕の交通量が多く、歩道がないため児童の登下校時は危険である。

- 〈対策〉
- ・歩道の設置【福島市市街地整備課】

⑥ 交通量が多いが、児童や園児が通る南北に走る道路は歩道が狭い。


- 〈対策〉
- ・交差点カラー舗装【福島市道路保全課】

⑤ バス等の交通量が多く、歩道が狭いため児童の登下校時は危険である。

- 〈対策〉
- ・歩道の拡幅【福島市道路建設課】


福島第三小学校

至郡山市





# 福島県 福島市 福島第三小学校校区② (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所



⑧横断歩道の標示がうすくなってきている。

〈対策〉  
 ・横断歩道の引き直し【福島警察署】

⑦縁石しかないので車がそれたら危険。

〈対策〉  
 ・防護柵設置など安全対策について検討【福島市道路保全課】

⑧

⑦

福島第三小学校

至伊達市


至相馬市

至郡山市

# 福島県 福島市 福島第四小学校校区

(通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

至米沢市

至郡山市



③朝夕の通学時間帯に、交通量が多いことや、道路が狭く歩道がないため危険である。

〈対策〉  
・道路幅員拡幅(施工中)【福島市道路建設課】

①幅員が狭いため、接触事故が発生するおそれがあり危険である。

〈対策〉  
・横断歩道の引き直し【福島警察署】  
・交通指導員の設置・自転車のマナー指導【小学校】




福島第四小学校



②歩道橋から歩道に出る際、歩道を走っている自転車と接触するおそれがあり危険である。


〈対策〉  
・カーブミラーの設置・注意喚起看板の設置  
・歩道に自転車と歩行者追突注意の路面標示を設置【福島河川国道事務所】



ふくしま せいめい  
**福島県 福島市 清明小学校校区①** (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

様式2

学校区域図



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

①道路の破損があり、通行の支障となり危険である。

〈対策〉  
 ・道路舗装の修繕【福島県県北建設事務所】

清明小学校




②朝の時間帯規制により車両進入禁止になっているが、車両が進入してきってしまうので危険である。

〈対策〉  
 ・標識の設置、移設検討【福島警察署】



③車線が広がる箇所から自転車専用通行帯がなくなり、自転車が歩道を走行するので危険である。


〈対策〉  
 ・注意喚起看板の設置を検討【福島県県北建設事務所】



ふくしま せいめい  
**福島県 福島市 清明小学校校区②** (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

様式2

学校区域図



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

清明小学校

④路側帯はあるが、道幅が狭く、車同士がすれ違うときは人と車がかかり接近する。

〈対策〉  
 ・路側帯のカラー舗装検討【福島市道路保全課】  
 ・ゾーン30エリアの指定【福島警察署】  
 ・一部区間歩道設置【福島市道路建設課】

⑦不審者による声かけ事案発生。登下校時に不安。

〈対策〉  
 ・学校で複数での登下校を継続指導する。【小学校】

⑤地下歩道内が薄暗く、人目がない。


〈対策〉  
 ・地下歩道の電灯の照度を上げる【福島河川国道事務所】

⑥地下歩道内が薄暗く、人目がない。


〈対策〉  
 ・地下歩道の電灯の照度を上げる【福島河川国道事務所】



福島県 福島市 三河台小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所




① 交差点マークが消えている。

〈対策〉  
・クロスマークの修繕【福島市道路保全課】



福島県 福島市 森合小学校校区① (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

至  
飯坂



②幅員が狭く、L型側溝の上を歩行しなければならないが、歩きにくく危険である。

〈対策〉  
・U型側溝に布設替検討【福島市道路保全課】




①

①踏切部で幅員が狭くなり、歩行空間が狭く危険である。


〈対策〉  
・見守り隊等、地域住民の協力依頼【小学校】

①

森合小学校




福島県 福島市 森合小学校校区② (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)




- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所


至  
飯坂



# 福島県 福島市 渡利小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所



④道幅が狭く、歩道ないため、通学時は危険である。

〈対策〉  
・道路拡張の計画あり【福島市道路建設課】

①道幅が狭く、歩道がない部分もあり、通学時は危険である。

〈対策〉  
・区画線の修繕【福島県北建設事務所】



②三本木方面からの左折と小学校方面からの右折が混み、横断中の児童が巻き込まれる危険あり。

〈対策〉  
・通学の指導【小学校】




③歩道がなく、電柱もあるため、歩行者と車の接触の危険がある。

〈対策〉  
・通学の指導【小学校】



福島県 福島市 南向台小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

様式2



学校区域図



至伊達市

至郡山市

南向台小学校

- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所



①交通量が多い。歩行者安全対策として防護柵が必要である。

〈対策〉  
児童待機場所へ防護柵の設置  
【福島市道路保全課】