


ふくしま おおざそう
福島県 福島市 大笹生小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



①交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭く歩道と車道を区切るガードレールがない。

〈対策〉
 ・デリネーター(視線誘導標)の設置
【福島県県北建設事務所】

②カーブが見通しが悪い県道を横断するのに、横断歩道が設置されていない。


〈対策〉
 ・速度違反取締の強化【福島北警察署】
 ・通学の指導【小学校】

③交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭く、歩道と車道区切るガードレールがない。

〈対策〉
 ・歩道の縞鋼板補修【県北建設事務所】

④カーブで見通しの悪い県道を横断するのに、横断歩道が設置されていない。

〈対策〉
 ・登校指導の継続【学校】



⑤見通しが悪く、車もよく通るが、白線が引かれていないため車道と歩道の区別がなく危険である。

〈対策〉
 ・白線を引く【福島市道路保全課】 ※実施困難


- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

至 飯坂

至 荒井



福島県 福島市 笹谷小学校校区① (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



② 交通量が多いが、歩道に縁石がない。

〈対策〉

- ・デリネーター(視線誘導標)、ラバーポールの設置検討【福島県県北建設事務所】

④ 交通量が多く、スピードを出す車が多い。

〈対策〉

- ・路側帯のカラー化【福島市道路保全課】

⑤ 交通量が多く、スピードを出す車が多い。

〈対策〉

- ・交差点のカラー化【福島市道路保全課】

- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所



① 横断歩道はあるが、交通量が多く危険である。

- 〈対策〉
- ・信号機の設置を検討【福島北警察署】
 - ※実施困難
 - ・通学路変更の検討【小学校】




③ 道路が良くなり、交通量が増えスピードを出す車も増えた。

〈対策〉

- ・ラバーポールの設置検討【福島市道路保全課】

福島県 福島市 笹谷小学校校区②

(通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



⑥交通量が多く、スピードを出す車が多い。

〈対策〉
・交差点のカラー化【福島市道路保全課】


⑦人家が少なく、街灯がないため暗い。

〈対策〉
・自治振に防犯灯の設置要望を出す。
【小学校】



⑧道が狭く歩道もない。交通量が多い。

〈対策〉
・令和2年度にカラー舗装済み。※対策不要。
【福島市道路保全課】




--- : 通学路(40人利用)
 --- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所
 ● : 実施中
 ● : 対策完了箇所



福島県 福島市 吉井田小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

学校区域図



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

③道路の両脇に深さ70cmの蓋のない側溝があり、生徒が転落する事故が発生。

〈対策〉
・側溝に蓋掛け
・路肩カラー舗装【福島市道路保全課】

②増水すると危険である。

〈対策〉
・水利組合に調整依頼【福島市道路保全課】




①以前より通り抜けする車が増えてきたため、横断が危険である。

〈対策〉
・外側線の修繕【福島市道路保全課】


④交通量が多く渋滞する交差点のため、登下校時は危険である。

〈対策〉
・交差点改良【福島市道路建設課】



吉井田小学校

福島県 福島市 荒井小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



--- : 通学路(40人利用)
 --- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所
 ● : 実施中
 ● : 対策完了箇所

荒井小学校

⑤ 冬季は道路の凍結もあり、危険である。

〈対策〉
 ・除雪の強化【福島市道路保全課】

① 交通量が多く、側溝に蓋が掛かっていないため転落の危険がある。

〈対策〉
 ・側溝に蓋掛け【福島市道路保全課】

② 信号機がなく、一時停止をしない車が多く危険である。

〈対策〉
 ・通学の指導【小学校】
 ・横断歩道の修繕【福島警察署】

③ 道路が狭く、堀もあり、見通しが悪い。


〈対策〉
 ・通学の指導【小学校】

⑥ 不審者の目撃情報あり。


〈対策〉
 ・街路灯の設置【福島市道路保全課】
 ※自治振興協議会より提案

④ スピードを出す車が多く、事故の多い交差点が複数ある。

〈対策〉
 ・通学の指導・見守り隊の協力【小学校】



福島県 福島市 立子山小学校校区 (通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)



- - - : 通学路 (40人利用)
- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

④ 横断歩道・カラー舗装が鮮明でなくなっている。

〈対策〉
 ・周辺草木伐採【福島市道路保全課】
 ・通学路看板設置【福島市生活課】
 ・横断歩道、停止線、ダイヤモンドの更新【福島警察署】

② 見通しが悪く、停止しない車が多い。

〈対策〉
 ・横断歩道・停止線の修繕【福島警察署】




① 道幅が狭く、坂道の見通しが悪い。

〈対策〉
 ・路肩カラー化【福島市道路保全課】



③ 道幅が狭く、車と接触しやすい。


〈対策〉
 ・対策不要【通学者無し】



ふくしま さくら
福島県 福島市 佐倉小学校校区

(通学路交通安全プログラム点検 要対策箇所)

様式2



- - - : 通学路(40人利用)
- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 実施中
- : 対策完了箇所

佐倉小学校

①

①T字路で一時停止をしない車が多く、危険である。

〈対策〉
・パトロールの実施【福島警察署】

④

④スピードを出して走行する車が多い。

〈対策〉
・外側線の設置【福島市道路保全課】

③

③スピードを出して通行する車が多い。

〈対策〉
・通学の指導【小学校】

②

②交通量が多く、信号見落としの事故が多発している。

〈対策〉
・交差点カラー舗装
・視線誘導標の設置【福島市道路保全課】

