

# ダクト火災に注意！

近年、福島市内において、厨房内の排気ダクトから出火する火災が発生しています。原因としては、ダクト内部に火種が入り込み内部に固着した油に着火するケースが目立ちます。

厨房設備に附属するフード及び排気ダクトについては、下記のような点検、清掃が重要です。

## 【点検・清掃のチェック項目】

1. きちんと煙が排気されていますか？

「最近、どうも店内が煙たい・・・。」

→ダクト内部に油が固着している可能性があります。



2. ダクト内部の油汚れはどうですか？

→ダクト内が汚れていると、ダクト内の延焼防止する防火ダンパーが油の固着により作動しない場合があります。



3. 排気口から油が染み出ていませんか？

→排気口の外輪口から油が染み出ているようであれば、ダクト内部はかなり油が固着しているサインです。



## 問合せ先

- |             |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| ◆ 消防本部予防課   | 024-534-9103 | ◆ 飯坂消防署       | 024-542-2986 |
| ◆ 福島消防署     | 024-534-9105 | ◆ 飯坂消防署東出張所   | 024-553-7796 |
| ◆ 福島消防署清水分署 | 024-557-5415 | ◆ 福島南消防署      | 024-547-3119 |
| ◆ 福島消防署西出張所 | 024-591-4628 | ◆ 福島南消防署信夫分署  | 024-593-1900 |
|             |              | ◆ 福島南消防署杉妻出張所 | 024-546-2910 |