

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ I_s値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次				保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
			年度	ランク	年度	ランク					年度						
1	福島第一小学校	北校舎（普・特・給）	S38	S39	S40		2,988	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S41				955	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		屋内運動場	S42				805	R	1	旧	17	5	26	D			
2	福島第二小学校	南校舎（普）	S43	S44	H2		1,867	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		北校舎（普・特）・中校舎（特・給・管理）	S45	S46			2,303	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		屋内運動場	S47				793	R	1	旧	17	5	27	D	2	補強済	
3	福島第三小学校	北校舎（普・特・給）	S44	S46	S47		1,802	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		西校舎（管理）	S45				440	R	2	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		中校舎（普）	S45	S46			1,763	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		南校舎（特）	S47				728	R	2	旧	16	4	18	A		耐震性有	
		屋内運動場	S48				821	R	1	旧	17	4	26	D	31	補強済	
4	福島第四小学校	南校舎（普・通）	S39				2,090	R	3	旧	16	2	21	D	24	補強済	
		北校舎（普・特）・東校舎（特・給・管理）	S39	S41			3,079	R	3	旧	16	1	21	D	26	補強済	
		屋内運動場	S40				871	R	1	旧	17	4	26	D			
5	清明小学校	南校舎（普）	S34				1,379	R	3	旧	16	1	18	C	22	補強済	
		東校舎（特・給・管理）	S36	S49	S52		955	R	2	旧	16	1	18	C	22	補強済	
		北校舎（普）	S35				1,381	R	3	旧	16	2	18	C	22	補強済	
		屋内運動場	S37				662	S	1	旧	17	4	26	D			
6	三河台小学校	北校舎（普・特）	S45	S46	S50		1,785	R	4	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		南校舎（普・特・給）	S47	S48			1,724	R	4	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		中校舎（管理）	S50				868	R	3	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		屋内運動場	S48				815	R	1	旧	17	5	27	C	2	補強済	
7	森合小学校	南校舎（普・特・管理）	S42	S43	S50		1,958	R	3	旧			8	C	9	補強済	
		北校舎（普・特・給）	S42	S45	S46	S48	1,787	R	3	旧			8	C	10	補強済	
		東校舎（特）	S49	S52			651	R・S	3	旧			8	A		耐震性有	
		西校舎（特）	S50				511	R	3	旧			8	C	11	補強済	
		北校舎北（普）	S55				680	R	3	旧			8	A		耐震性有	
		屋内運動場	S44				792	R	1	旧	17	5	27	A		耐震性有	
8	杉妻小学校	北校舎（普）	S51	S53			1,204	R	3	旧	16	3	23	C	26	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S53	S54			4,169	R	4	旧	16	1	20	C	22	補強済	
		屋内運動場	H14				1,552	R	1	新							
9	渡利小学校	北校舎西（普・特）	S40	S41	S42	S45	965	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		北校舎東（普・管理）	S53	S54	S55	S56	3,220	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		東校舎（普・特）	S52				1,253	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		西校舎（旧幼稚園）	S49	S53			463	R	2	旧			21	A		耐震性有	
		屋内運動場	H11				1,258	R	1	新							
10	岡山小学校	北校舎（普・特）	S48				1,261	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		南校舎（普・特・給・管理）	S55	S56	H9		3,517	R	3	旧	16	3	24	C	30	補強済	
		屋内運動場	S54				981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
11	瀬上小学校	北校舎（普）	S37				640	R	2	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		中校舎（特・管理）	S48	S51			1,247	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		南校舎（普・特）	S47	S48	S50	S57	1,608	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		南校舎東（普）	S57				508	R	3	新							
		屋内運動場	R4				1,130	R・W	1	新							改築実施済
12	鎌田小学校	北校舎（特・給）	S53	S54			817	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S53	S55	S56		2,450	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		西校舎（普）	H2				927	R	3	新							
		屋内運動場	S60				981	R	1	新							
13	月輪小学校	西校舎（普・特・管理）	S54				1,152	R	3	旧	16	3	23	C	26	補強済	
		東校舎（普・特）	S46	S54			526	R	2	旧	16	5	23	A		耐震性有	
		屋内運動場	S47				388	S	1	旧	17	4	26	D	30	補強済	

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ 1s値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次				保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
											年度	ランク	年度	ランク	年度		
14	清水小学校	南校舎（普）	S55	S56			2,272	R	3	旧	16	4	24	C	30	補強済	
		中校舎（普・特・管理）	S55	S56			858	R	3	旧	16	5	24	A		耐震性有	
		北校舎（普・特・給）	S55	S59			1,927	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		西校舎（普）	S59				472	R	3	新							
		屋内運動場	S42				968	R	1	旧	17	5	27	C	30	補強済	
15	余目小学校	北校舎（普）	S54				987	R	3	旧	16	4	23	B	27	補強済	
		中校舎（特・管理）	S54	S55			1,053	R	4	旧	16	3	23	B	27	補強済	
		南校舎（普・特）	S55				1,154	R	3	旧	16	4	23	C	27	補強済	
		屋内運動場	R5				893	R・W	1	新							改築実施済
16	矢野目小学校	校舎（普・特・管理）	S56				2,482	R	3	旧	旧診断	5	25	A		耐震性有	
		屋内運動場	S56	S63			1,083	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
17	大笹生小学校	校舎（普・特・管理）	S48	S50			2,527	R	3	旧	16	3	22	C	24	補強済	
		屋内運動場	S49				574	S	1	旧	17	5	26	C	30	補強済	
18	笹谷小学校	北校舎（普・特）	S45	S46	S50	S53	2,391	R	3	旧			9	C	15	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S47	S49	S55	S56	2,770	R	3	旧			9	C	14	補強済	
		東校舎（特）	S50				482	R	3	旧			9	C	15	補強済	
		屋内運動場	S48				792	R	1	旧	17	5	27	D	31	補強済	
19	荒井小学校	南校舎（普・管理）	S49	S50	S51		1,903	R	3	旧	16	2	22	C	24	補強済	
		北校舎（特）	S53	S54			960	R	3	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		屋内運動場	S63				1,092	R	1	新							
20	吉井田小学校	北校舎（普）	S47	S48	S52		2,424	R	4	旧	16	3	22	C	25	補強済	
		東校舎（特・給）	S48	S49	S50		1,012	R	2	旧	16	4	22	C	25	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S59				1,265	R	3	新							
		屋内運動場	H16				1,258	R	1	新							
21	立子山小学校	校舎（普・特・管理）	S62				2,145	R	3	新							
		屋内運動場	S63				825	R	1	新							
22	佐倉小学校	校舎（普・特・管理）	S53	S54			2,199	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		屋内運動場	S63				825	R	1	新							
23	佐原小学校	校舎（普・特・管理）	H6				1,809	R	2	新							
		屋内運動場	H6				825	R	1	新							
24	飯坂小学校	南校舎（普）	S54				3,035	R	4	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		東校舎（特・管理）	S54				1,424	R	3	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		屋内運動場	S54				981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
25	平野小学校	東校舎（普・特・管理）	S60				2,008	R	2	新							
		南校舎（普・特）	S61	S62			3,699	R	3	新							
		屋内運動場	H11				1,258	R	1	新							
26	湯野小学校	中校舎（普・管理）	S38				1,255	R	3	旧	16	1	18	D	21	補強済	
		東校舎（普・特）	H22				954	R	2	新							
		西校舎（特）	S59				519	R	1	新							
		屋内運動場	S44				722	R	1	旧	17	5	27	A		耐震性有	
27	松川小学校	校舎（普・特・管理）	H4				3,815	R	2	新							
		屋内運動場	H5				1,092	R	1	新							
28	金谷川小学校	校舎（普・特・管理）	S61				2,820	R	3	新							
		屋内運動場	S61				1,092	R	1	新							
29	大森小学校	北校舎（普）	S49	S51			1,544	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		南校舎西（普・特・管理）	S50	S53			1,619	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		西校舎（普・特）	S54				734	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		南校舎中央（普・特）	S54				377	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		南校舎東（普）	S59				733	R	3	新							
		屋内運動場	H15				1,552	R	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ I_s値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次					保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
												年度	ランク	年度	ランク	年度		
30	平田小学校	校舎（普・特・管理）	H2					2,148	R	3	新							
		屋内運動場	H2					825	R	1	新							
31	平石小学校	校舎（普・特・管理）	H5					1,728	R	2	新							
		屋内運動場	H5					825	R	1	新							
32	鳥川小学校	南校舎（普・特）	S55	S57				1,932	R	3	旧	16	4	23	A		耐震性有	
		北校舎西（特・管理）	S55	H6				835	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		北校舎東（普・特）	H6					1,266	R	3	新							
		屋内運動場	S55	S63				1,083	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
33	下川崎小学校	校舎（普・特・管理）	S52					1,604	R	3	旧	16	4	24	C			
		屋内運動場	S53					583	R	1	旧	17	5	28	D			
34	蓬萊小学校	北校舎（普・特）	S48					1,737	R	3	旧	16	3	22	C	26	補強済	
		南校舎東（普・特）	S48	S49				1,722	R	3	旧	16	3	22	C	27	補強済	
		東校舎（特・管理）	S49					1,520	R	3	旧	16	3		A		耐震性有	
		南校舎西（普）	S54					739	R	3	旧	16	4	22	C	27	補強済	
		中校舎（特）	S56					641	R	3	旧	16	4	22	A		耐震性有	
		屋内運動場	S48					880	R	1	旧	17	5	26	D	31	補強済	
35	北沢又小学校	南校舎（普・特・管理）	S53					2,759	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		北校舎（普・特）	S53	S56				1,592	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		屋内運動場	S55					981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
36	庭坂小学校	校舎（普・特・管理）	S58					2,860	R	3	新							
		屋内運動場	S60					981	R	1	新							
37	庭塚小学校	校舎（普・特・管理）	S60					1,979	R	2	新							
		屋内運動場	S62					825	R	1	新							
38	野田小学校	北校舎東（普・特）	H26					1,803	R	3	新							改築実施済
		北校舎西（普・特）	H26					1,753	R	3	新							改築実施済
		南校舎（普・特・管理）	S46	S47	S48	S55	H26	2,773	R	3	旧	16	2	22	C	26	補強済	
		屋内運動場	H9					1,248	R	1	新							
39	水保小学校	校舎（普・特・管理）	H1					2,339	R	2	新							
		屋内運動場	H2					825	R	1	新							
40	蓬萊東小学校	南校舎（普・管理）	S57					4,269	R	4	新							
		北校舎（特）	S57					1,582	R	3	新							
		屋内運動場	S57					1,200	R	1	新							
41	御山小学校	北校舎（普・特・管理）	H6					1,773	R	2	新							
		南校舎（普・特・給）	H6					2,730	R	3	新							
		屋内運動場	H7					1,089	R	1	新							
42	南向台小学校	校舎（普・特・管理）	H8					3,630	R	3	新							
		屋内運動場	H9					1,092	R	1	新							
43	飯野小学校	校舎（普・特・管理）	H7					2,659	R	2	新							
		屋内運動場	H7					1,505	S	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ I値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次					保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考	
			年度	ランク	年度	ランク	年度					備考							
1	福島第一中学校	南校舎（普・特）・中校舎（普・特・管理）	S57	S58				5,160	R	4	新								
		北校舎（特）	S59					1,109	R	3	新								
		屋内運動場	S60					1,319	R	1	新								
2	福島第二中学校	北校舎（普・管理）	S55	S56	H13			2,752	R・S	3	旧	16	3	23	C	28	補強済		
		南校舎（特）	S56					1,864	R	3	旧	16	3	23	B	28	補強済		
		屋内運動場	S62					1,383	R	1	新								
3	福島第三中学校	北校舎（普・特・管理）	H20	H21				5,655	R	3	新								改築実施済
		中校舎（特）	H21					268	R	2	新								改築実施済
		南校舎（特）	S54					828	R	2	旧	16	4	24	A				耐震性有
		屋内運動場（第一）	H21					717	R	1	新								改築実施済
		屋内運動場（第二）	S55					830	R	1	旧	17	5	28	D	2	補強済		
4	福島第四中学校	北校舎（特）	S63					1,309	R	3	新								
		南校舎東（普・特・管理）	S47					2,896	R	3	旧	16	2	22	C	25	補強済		
		南校舎西（特）	S52					428	R	3	旧	16	2	22	D	25	補強済		
		屋内運動場・特別教室	H1					1,867	R	2	新								
5	岳陽中学校	南校舎西（普）	S36					959	R	3	旧	16	1	20	C	23	補強済		
		南校舎中（普）	H25					1,045	R	3	新								改築実施済
		南校舎東（普・特）	S54					1,463	R	3	旧	16	4	21	A				耐震性有
		中校舎（管理）	S54					405	R	2	旧	16	4	23	A				耐震性有
		北校舎（特）	S54					1,490	R	2	旧	16	4	23	A				耐震性有
		屋内運動場	H1					1,384	R	1	新								
6	渡利中学校	南校舎（普・管理）	S49	S54				1,909	R	3	旧	16	3	23	C	27	補強済		
		北校舎東（普・特）	S50	S62				1,315	R	3	旧	16	3	23	B	27	補強済		
		北校舎西（特）	S62					1,064	R	3	新								
		屋内運動場	R5					1,129	R・W	1	新								改築実施済
7	信陵中学校	北校舎西（特）	S37					765	R	3	旧	16	1	21	C	28	補強済		
		北校舎東（特・管理）・中校舎（管理）	H28					1,903	R	3	新								改築実施済
		南校舎西（普）	S36					1,119	R	3	旧	16	1	21	C	29	補強済		
		南校舎東（普）	S35					1,905	R	3	旧	16	1	21	C	29	補強済		
		東校舎（普）	S53					878	R	3	旧	16	4	24	C	27	補強済		
		屋内運動場	H10					1,511	R	1	新								
8	北信中学校	北校舎（普・給）	S54	S55				2,323	R	3	旧	16	4	23	C	30	補強済		
		南校舎中（特・管理）・東校舎（特）	S55	S58	S61			2,263	R	3	旧	16	3	23	C	30	補強済		
		南校舎西（普）	S58					531	R	3	新								
		南校舎東（普・特）	S61					1,409	R	3	新								
		屋内運動場	S63					1,384	R	1	新								
9	西信中学校	南校舎（普・特）	S38	S39	S40			2,074	R	3	旧	16	1	21	C	31	補強済		
		北校舎（特・管理）	S40					919	R	2	旧	16	2	21	C	31	補強済		
		特別教室棟	H29					635	S	1	新								
		屋内運動場	R4					1,097	R・W	1	新								改築実施済
10	大島中学校	北校舎（普・特）	S51	S53				2,492	R	3	旧	旧診断	4	25	C	2	補強済		
		中校舎（特・管理）	S53	S58				976	R	3	旧	旧診断	4	25	B	2	補強済		
		南校舎（特）	S58					666	R	2	新								
		屋内運動場	S58					1,027	R	1	新								
11	平野中学校	南校舎（普・特・管理）	S54	S55	S60			3,045	R	3	旧	16	3	23	B	27	補強済		
		北校舎（普・特）	S60					959	R	3	新								
		屋内運動場	S54	S61				1,155	R	1	旧	17	5	28	C	2	補強済		
12	西根中学校	校舎（普・特・管理）	S63					3,477	R	2	新								
		屋内運動場	H1					1,237	R	1	新								
13	松陵中学校	校舎（普・特・管理）	S39	S40	S41	S42	S45	5,919	R・S	3	旧	16	1	21	D				改築 実施中
		東校舎（特）	S42					290	S	1	旧			21	C				改築 実施中
		屋内運動場	S42					1,308	R	1	旧	17	5	27	C				改築 実施中

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ I s値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次				保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
											年度	ランク	年度	ランク	年度		
14	信夫中学校	南校舎（普・管理）	S62				3,297	R	4	新							
		北校舎（普・特）	S62				2,369	R	3	新							
		屋内運動場	S63				1,384	R	1	新							
15	蓬萊中学校	東校舎（普・特・管理）	S54	S59			4,250	R	3	旧	16	3	23	C	30	補強済	
		西校舎（普）	S59	S62			1,779	R	3	新							
		屋内運動場	S54				1,075	R	1	旧			28	C	2	補強済	
16	吾妻中学校	校舎（普・特・管理）	S47	S49			3,430	R	3	旧	16	3	22	C	25	補強済	
		屋内運動場	S48				824	R	1	旧	17	4	26	D	2	補強済	
17	野田中学校	南校舎（普・特・管理）	S57				3,372	R	4	新							
		北校舎（特）	S57	S58	S60		1,379	R	4	新							
		屋内運動場	S60				1,027	R	1	新							
18	清水中学校	北校舎（普）	S58	S59			2,304	R	4	新							
		中校舎（管理）	S58				703	R	2	新							
		南校舎（特）	S58				1,925	R	3	新							
		屋内運動場	S59				1,027	R	1	新							
19	飯野中学校	校舎（普・特・管理）	S56				3,157	R	4	旧			18	C	23	補強済	
		屋内運動場	H10				1,262	R	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※ 構造：R=鉄筋コンクリート造 S=鉄骨造 W=木造 棟名：普=普通教室棟 特=特別教室棟 管理=管理室棟 通=通級教室棟 給=給食室（保有面積控除）

※ I s値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。 耐震化が完了している学校
令和6年4月1日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次				保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
											年度	ランク	年度	ランク	年度		
1	渡利幼稚園	園舎	H9				320	S	1	新							
2	杉妻幼稚園	園舎	S55				823	R	2	旧	19	5	25	A		耐震性有	
3	清水幼稚園	園舎	S57				580	R	2	新							
4	笹谷幼稚園	園舎	S49				472	R	2	旧	19	4	24	C	2	補強済	
5	いいざか幼稚園	園舎	S56				708	R	2	旧	19	5	25	A		耐震性有	旧おおとり幼稚園（～H31.3）
6	佐倉幼稚園	園舎	S59	H18			282	S	1	新							
7	まつかわ幼稚園	園舎	S60				319	S	1	新							旧金谷川幼稚園（～H31.3）
8	庭塚幼稚園	園舎	S60				226	S	1	新							
9	森合幼稚園	園舎	S47				482	S	1	旧	19	4	24	D			認定こども園として 改築計画
10	岡山幼稚園	園舎	S54				414	R	1	旧	19	5	25	A		耐震性有	