

令和8年6月市議会定例会議

建設水道常任委員会資料

目 次

議案第63号 令和8年度 福島市一般会計補正予算（第1号）中、建設部所管分

○道路保全課

土木費__道路橋りょう費__橋りょう維持費 … 3項

報告第11号 専決処分報告の件

○路政課

専決第13号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 … 5項

専決第17号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 … 6項

○道路保全課

専決第20号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 … 7項

建設部

令和8年度福島市一般会計補正予算（第1号）建設部分総括表

（単位：千円）

区 分 課 名 等	歳 入			歳 出		
	補正額	内 訳		予算現額	補正額	補正後の予算額
		国県支出金	地方債			
道路保全課	133,470	76,870	56,600	537,650	139,750	677,400
合 計	133,470	76,870	56,600	537,650	139,750	677,400

8 款 土木費 2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目 細 目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				説 明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
5 橋りょう維持費	771,504	139,750	911,254	76,870	56,600		6,280	補正予算説明書 歳入 P. 6、7 歳出 P. 11
道路メンテナンス事業費	537,650	139,750	677,400	76,870	56,600		6,280	


○長寿命化修繕事業費 139,750 千円

本市が管理する橋梁の健全度向上を図るため、「福島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき計画的に延命化を進めているが、今回、当初予算計上額を上回る国内示があったことから、計画を前倒して修繕工事を進めるもの。

区分	事業費内訳			摘 要
	工事費	負担金	計	
現計予算	-	-	-	
実 施	109,750	30,000	139,750	
補 正	109,750	30,000	139,750	位置図 P. 4

	橋 梁 名	市道名	事業内容	現計予算	実施	補正
				事業費	事業費	実施－現計
1	新栄橋	市道松川畑・段ノ腰線	(工事)塗装塗替	10,000	40,000	30,000
2	新八反田橋	市道舘・前畑線	(工事)舗装、防水	5,000	21,750	16,750
3	西竹橋	市道西竹線	(工事)上部工架替	5,000	8,000	3,000
4	庭塚大橋	市道佐原・折戸線	(工事)舗装、防水	50,000	90,000	40,000
5	蓬萊北歩道橋	市道南町・浅川線	(工事)塗装塗替	30,000	50,000	20,000
6	松川跨線人道橋	市道原・中原線	(工事・負担金)塗装塗替	50,000	80,000	30,000
	計			150,000	289,750	139,750


○道路メンテナンス事業



専決第13号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和7年8月27日(水) 午前10時30分頃
- 2 事故状況等 相手方車両が、福島市野田町四丁目31番14地先(市道野田町11号線路上)を走行中、路面に発生したポットホールにタイヤが落ち、ドライブシャフト等を破損した。

▼事故発生場所(位置図)



▼事故現場(全景)




▼事故現場



▼被害状況(断面図)



▼被害状況(平面図)



▼被害状況



(議案書 P. 183)

専決第17号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和2年11月4日(水)午後6時00分頃
- 2 事故状況等 相手方が、福島市鳥谷野字日野2番14地先(市道天神・沢口線路上)の側溝蓋の上を歩行中、蓋がかかっていない区間にさしかかり、側溝に落下し負傷した。

▼事故発生場所(位置図)



▼事故現場(全景)




▼事故現場(拡大)



▼負傷箇所



▼事故発生状況(位置図)



▼事故現場(改修後)



専決第20号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和7年10月20日(月)午後3時11分頃
- 2 事故状況等 道路保全課職員が、道路パトロール業務のため公用車で走行中、福島市渡利字大久保51番地先(市道大久保3号線路上)の交差点に進入したところ、右側から自転車で走行してきた相手方車両と衝突し、相手方車両が破損したほか、相手方が負傷した。
- 3 被害状況等 相手側【人身損害】右膝内障
【物件損害】自転車カゴの歪み
市側【人身損害】なし
【物件損害】前バンパー右角付近にタイヤ痕、運転席ドアに軽度の凹み


▼事故発生場所(位置図)



▼事故現場(全景)



▼事故発生状況(平面図)



▼相手方車両



▼公用車(前方右側)



▼公用車(運転席ドア)

