


金坪入沼ハザードマップ



このマップは、
 金坪入沼が満水の状態で堤体が決壊し、
 貯水量の全量 36,000t が、
 一気に下流域に流れ出す場合を想定したものです。



浸水深の区分

3.0m以上	3.0m以上
2.0m~3.0m	2.0m~3.0m
1.5m~2.0m	1.5m~2.0m
1.0m~1.5m	1.0m~1.5m
0.5m~1.0m	0.5m~1.0m
0.0m~0.5m	0.0m~0.5m

緊急連絡先	
福島市役所 (代表)	024-535-1111
福島市役所 農林整備課 (直通)	024-525-3728
ため池の異常を感じたら、急いで農林整備課へ！	