

令和 7年 6月10日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

回 答 書

件 名 高規格救急自動車購入(清水救急1)

上記の物品購入について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

No.	質 問 事 項	回 答
1	P4 第 2 章 1(17)及び P6 第 2 章 1(42) バックドア部は、2 灯よりも多く視認性の 良いリアルーフー体の 4 灯取付、作業灯は 赤色警光灯と別体でバックドア部に 2 灯取 付となります。	バックドア解放時に、リアルーフー体の赤色灯 で後方からの視認性が確保されているのであ れば支障ありません。
2	P4 第 2 章 1(19) 電子サイレンアンプの本体はセンターコン ソール(AVM装置付近)に、音声合成装置 の操作スイッチの取付位置は、運転席側が 右フロントピラー付近のダッシュボード上 に、中央付近は助手席側スイッチパネル (一部はオーバーヘッド)でのご用意です がよろしいでしょうか。	支障ありません。

3	P5 第 2 章 1(24) 車輪止めは樹脂製でのご用意ですがよろしいでしょうか。	樹脂製で支障ありません。
4	P7 第 2 章 4(1)メインストレッチャー架台 メインストレッチャーの架台は、赤尾製 VCS-03(バネ式・無電源)のご用意ですがよろしいでしょうか。(赤尾製の防振架台は左右斜めスライドのご用意となります。)	無電源式ダンパー(赤尾製)であれば支障ありません。
5	P9 第 2 章 4(5)③ 傷病者室天井部のアシストバーは前後方向に通しで1本となります。	前後方向に通しで一本であれば支障ありません。