




■ブロック塀の点検チェックポイント

ブロック塀について、以下の項目を点検し、1つでも不適合があれば危険です。速やかに改善しましょう。まず外観で①～⑤をチェックし、1つでも不適合がある場合や分からないことがあれば、建築士や建設会社などの専門家に相談しましょう。



- ☐①塀の高さは地盤から2.2m以下ですか。
 - ☐②塀の厚さは10cm以上ですか(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)。
 - ☐③控え壁はありますか(塀の高さが1.2m超の場合)。塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が必要です。
 - ☐④コンクリートの基礎はありますか。
 - ☐⑤塀に傾き、ひび割れはないですか。
- <専門家に相談しましょう>**
- ☐⑥塀に鉄筋は入っていますか。塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされていますか。
 - ☐⑦基礎の根入れ深さは30cm以上ありますか(塀の高さが1.2m超の場合)。

国土交通省では、建築物の既設の塀の安全点検のためのチェックポイントを作成しています。塀を設置している方は、チェックポイントを参考に安全点検をすることがあります。

安全点検の結果、危険性が確認された場合は速やかに、付近の通行者への注意表示と補修・撤去などの安全確保をお願いします。

■問／開発建築指導課 525-3764

ブロック塀などの点検をお願いします

■組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

- ☐①塀の高さは地盤から1.2m以下ですか。
 - ☐②塀の厚さは十分ですか。
 - ☐③塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がありますか。
 - ☐④基礎はありますか。
 - ☐⑤塀に傾き、ひび割れはないですか。
- <専門家に相談しましょう>**
- ☐⑥基礎の根入れ深さは20cm以上ですか。

出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会 2013.1より一部改

明日のビジネスを担う女性たちの交流会in福島 参加者募集!

企業や自治体、団体などで働く女性の皆さんのキャリアアップを応援する交流会です。終了後、パネリストや参加者のネットワークを広めるための懇親会を行います。

■問／男女共同参画センター(〒960-8035 本町2-6) 525-3784

■とき／9月15日(土)午後1時30分～5時

■ところ／福島グリーンパレス

■内容

①基調講演
「女性をもっと活躍できる」

②パネルディスカッション
「二歩先のキャリアへ!」

③懇親会(女性限定)

■対象／企業・自治体・団体などで働く方

■定員／100人(先着順)

■参加料／無料(懇親会参加の方は当日受け付けにて500円)

■申し込み方法／次のいずれかの方法で

①男女共同参画センター、各支所・出張所、各学習センター

などに備え付けの申込書に必要事項を明記の上、ファックスか郵送で

②市ホームページ内メールフォームで

※2歳以上・未就学児を対象に保育士による託児有り(要事前申し込み)。

前申し込み)。



■パネリスト

(株)福島銀行
監査部 主任調査役
うち の ふみ え
内野文詠さん



■パネリスト

吉川屋 若女将
はたあき こ
畠暁子さん



■基調講演講師・コーディネーター

(公財)21世紀職業財団
業務執行理事兼事務局長
たかまつかず こ
高松和子さん



■パネリスト

(有)金水晶酒造店
代表取締役
さいとう み ゆ き
斎藤美幸さん