

# ① 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察





図2 排気管内部目視点検

- ・過給機のサイレンサー及び過給機ダクトを取り外し、コンプレッサ及びタービン翼の内部を確認する。  
⇒コンプレッサ翼及びタービン翼に運転に支障を及ぼすじんあいや燃焼残さ物等の付着していないこと、損傷や欠損がないことを確認する。  
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。
- ・過給機を取り外した部分から排気管内部を確認する。  
(過給機がない場合は、排気管出口の可とう管継手等を取り外して内部を確認する。)  
⇒排気管や排気ダクト内部に運転に支障を及ぼす未燃燃料や燃焼残さ物等が付着していないことを確認する。  
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。

## ② 燃料噴射弁等の確認



・燃料噴射弁を取り外し、作動させて、噴射状態と噴射圧力を確認する。

⇒燃料噴射弁の試験器を使用して、

①燃料噴射弁の開弁圧力が製造者の指定値範囲であること。

②噴射口に詰まりがなく、燃料の噴霧状態が均一で微細に霧化されていること。

③燃料噴射弁先端から燃料の液だれがないこと

を確認する。


※異常がある場合は、燃料噴射弁の開弁圧力の調整、清掃等を行う。

燃料噴射  
圧力点検

### ③ シリンダ摺動面の内部観察



写真では吸気ダクトも取り外された状態を示している




・シリンダヘッドを取り外し、シリンダ摺動面等の内部を確認する。

又は

・燃料噴射弁を取り外し、取付穴から内視鏡を挿入し内部を確認する。

⇒シリンダライナ摺動面に運転に支障を及ぼす損傷や摩耗がないことを確認する。

## ④ 潤滑油の成分分析



## ⑤ 冷却水の成分分析



※写真は交換時のイメージであり、潤滑油及び冷却水を分析する際は少量で可能。

### <潤滑油の成分分析>

- ・オイルパン等から潤滑油を必要量抜き取り、潤滑油の成分を確認する。  
⇒「動粘度」、「燃料希釈分」、「塩基価」、「金属成分」、「水分」等が、製造者の指定値範囲内であることを確認する。

### <冷却水の成分分析>

- ・ドレンインコック等から冷却水を必要量抜き取り、冷却水の成分を確認する。  
⇒「PH」、「全硬度」、「電気伝導率」、「蒸発残留物」等が製造者の指定値範囲内であることを確認する。

※成分分析の結果、指定値範囲外の項目がある場合には、異常がある部位に清掃、修理、交換等の必要な措置を講ずる。