


# 東土入沼ハザードマップ



このマップは、  
東土入沼が満水の状態ですべての堤体が決壊し、  
貯水量の全量 1,900 t が、  
一気に下流域に流れ出す場合を想定したものです。



浸水深の区分

	3.0m以上
	2.0m～3.0m
	1.5m～2.0m
	1.0m～1.5m
	0.5m～1.0m
	0.0m～0.5m

緊急連絡先	
福島市役所 (代表)	024-535-1111
福島市役所 農林整備課 (直通)	024-525-3728
ため池の異常を感じたら、急いで農林整備課へ！	