

令和5年9月市議会定例会議

建設水道常任委員会資料

目次

【議案第107号 市道路線の認定の件】

| | |
|------|---------|
| ○路政課 | …… P. 2 |
| 位置図 | …… P. 3 |

【報告第22号 専決処分報告の件】

| | | |
|---------|------------------|---------|
| ○路政課 | | |
| ・専決第15号 | 損害賠償の額の決定並びに和解の件 | …… P. 4 |
| ・専決第17号 | 損害賠償の額の決定並びに和解の件 | …… P. 5 |
| ・専決第18号 | 損害賠償の額の決定並びに和解の件 | …… P. 6 |

建設部

議案書
P. 39

議案第107号


市道路線の認定の件

道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、市道路線を下記のとおり認定するものとする。

記

1、認定する路線

| 路線番号 | 路線名 | 資料ページ番号 | 所在地 | 認定理由 |
|-------|--------------------------|---------|-------------|--------------------|
| 51519 | かみかわら 上川原12号線 ごうせん | 3 | 福島市丸子字上川原地内 | 開発行為完了に伴う道路帰属による認定 |



| 路線番号 | 路線名 | 起 終 | 点 点 | 延長 (m) | 幅員 (m) | 面積 (㎡) | 路面 |
|-------------|---------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| 51519 認定 | 上川原12号線 | 福島市丸子字上川原28番194地先 | 福島市丸子字上川原28番196地先 | 35.8 | 6.0 | 228.4 | 舗装 |

専決第15号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和5年4月23日(日) 午後0時30分頃
- 2 事故状況等 相手方車両が、福島市下飯坂字鶴形36番5地先(市道下河原・堰下線路上)を走行中、路面に発生したポットホールを通過した際、左前輪のタイヤ及びホイールを破損した。

【事故発生場所(位置図)】



▼事故発生場所



▼事故発生場所(ポットホール②拡大)



▲事故車両(全景)




▲被害状況(左前輪のタイヤ)




▲被害状況(左前輪のホイール)

事故発生状況(平面図)



市道を走行中、路面上に発生していたポットホール①を避けて走行したところポットホール②に落下し、タイヤ等が一部破損した。

事故発生状況(断面図)




(議案書 P. 124)

専決第17号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和5年3月9日(木) 午後3時10分頃
- 2 事故状況等 相手方車両が、福島市南中央二丁目101番地先(市道中央1号線路上)を走行中、街路樹から落下した枝が車両に衝突し、車両の一部を破損した。

【事故発生場所(位置図)】



▲事故車両(全景)





▲事故車両破損状況



▲落下枝



▲事故発生状況(ドライブレコーダーより)



【事故発生状況(平面図)】



【事故発生状況(断面図)】

路政課

(議案書 P. 125)

専決第18号 損害賠償の額の決定並びに和解の件

- 1 事故発生の日時 令和4年12月25日(日) 午前7時45分頃
- 2 事故状況等 相手方車両が福島市永井川字十王堂11番地先(市道沢田・照内線路上)を走行中、路面に発生したポットホールを通過した際、右後輪のタイヤを破損した。

【事故発生場所(位置図)】



▼事故発生場所



▼事故発生場所(ポットホール拡大)




▲事故車両(全景)




▲車両破損状況

事故発生状況(平面図)



事故発生状況(断面図)



市道を走行中、路面に発生したポットホールを通過した際、タイヤを破損した。