

【福島第一小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道中町・太田町線	早稲町8-10付近～ 五月町2-1付近	交通量が多く、路側帯があるが、路側中央に電柱があり、歩行空間が狭く危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道栄町・舟場町線	北町5-5付近～ 5-19付近	交通量が多く、路側帯があるが縁石が無く、車が歩道まで進入してくる。	車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【福島第二小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道豊田町・八島町線	桜木町3-1付近	通学時間帯に自転車、歩行者の通行量が多く、歩行者が車道に出て通行するため危険。	路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
				ボランティアの活用	小学校	平成25年度
②	市道腰浜町・町庭坂線	仲間町30-3付近	横断歩道が設置されているが、信号機がなく交通量が多いため、横断の際に危険。	通学路の看板設置検討	福島市 生活課	平成26年度
				通学路の見直検討	小学校	平成25年度
③	国道114号	浜田町9-21付近	交通量が多く、自転車などの急な飛び出しもある。	外側線の設置	福島県 県北建設事務所	平成27年度
				交通指導員及び、学校による通学指導	小学校	平成25年度
				自転車安全利用対策の活用	福島市 生活課	年次継続
④	市道舟場町・山下町線	松木町5-20付近	歩道と車道の区別ができていないところがあり自転車に乗った中高生も多く通るため危険。	ゾーン30の設置	福島警察署	平成26年度
				自転車マナーの指導	各中・高校	平成27年度
				路側帯のカラー舗装	福島市 道路保全課	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【福島第三小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①-1	市道入江町・松山町線	坂登9-2付近	隣接地の樹木が生茂り歩道が薄暗い。	樹木の剪定依頼	福島市 道路保全課	平成29年度
①-2	市道入江町・松山町線	滝元1-1付近	停止線と歩道との間に距離があり、歩道に勢いよく車両が進入してくる。	道路反射鏡の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道豊田町・八島町線	松浪町7-1付近	信号がなく速度超過の車が多い。	路面表示の設置	福島市 道路保全課	平成27年度
				足跡マークの設置	福島市 生活課	平成26年度
				横断旗の設置検討	福島市 生活課	設置困難
③	国道4号	松山町1～82付近	横断歩道がない上に、国道4号と合流する市道から停止線を越えて進入してくる車が多い。	横断歩道・標識設置	福島警察署	平成26年度
				接道部のカラー舗装検討	福島 河川国道事務所	平成26年度
④	市道松山町・北原線	北原44-2～31-10付近	住宅街の中にあり、道路が狭い上に歩道がなく交通量が多い。	歩道設置予定	福島市 道路保全課	平成28年度
⑤	市道上浜町・堀河町線	堀河町2～4付近	朝の交通量は多いが信号や歩道がないため、登校時に危険。	交差点マーク修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
⑥	市道腰浜町・桜木町1号線	桜木町5-20～6-12付近	人通りが少なく、夕方の下校時に寂しい。	通学路の変更指導	小学校	平成25年度
⑦	市道旭町・霞町線	御山町5-37付近	交差点に信号がなく、一時停止しなくてはならない箇所が多い。	児童への安全指導	小学校	平成25年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【福島第四小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道森合町8号線	森合町51-9付近	北側市道から来た車が左折する際、横断歩道の歩行者と接触し危険。	車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道天神町・浜田町線	宮下町2-81付近	南北市道が狭く交差点に進入する際、見通しが悪く危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				路面表示の設置検討	福島市 道路保全課	平成28年度
				横断歩道の修繕	福島警察署	平成24年度
③	市道宮下町4号線 市道宮下町5号線	宮下町15-29付近	狭い路地から出てくる自転車が見えにくい。	路面表示の設置	福島市 道路保全課	平成29年度
				道路反射鏡の設置	福島市 道路保全課	実施困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【清明小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道南町1号線	南町1-1付近～118付近	交通量が多いにもかかわらず、歩道空間が狭く危険。	通学路看板の設置	福島市生活課	平成25年度
②	市道南町・稲場線	南町607-1付近～437-1付近	交通量が多く、歩道と車道の区別がなく危険。	外側線の設置	福島市道路保全課	平成25年度
				通学路看板の設置	福島市生活課	平成25年度
③	市道柳町・清明町線	柳町2-2付近	道路幅員が狭く、車道と歩道の区別がなく危険。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成27年度
				路側帯のカラー舗装化	福島市道路保全課	平成27年度
				通学指導	小学校	平成25年度
④	市道早稲町・清明町1号線 市道清明町4号線	清明町2-6付近	交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険。	外側線の設置	福島市道路保全課	平成27年度
				路面表示の設置	福島市道路保全課	平成27年度
				道路側溝の修繕	福島市道路保全課	平成25年度
⑤	市道矢剣町・鳥谷下町線	矢剣町10-18付近	道や歩道が狭いため接触のおそれがある。	路側帯のカラー舗装	福島市道路保全課	平成27年度
⑥	市道矢剣町・鳥谷下町線	矢剣町4-35付近	福島ガスに出入りする際一時停止せずに歩道を通過する車が多い。	停止線の修繕要望	小学校	平成26年度
				回転ランプの設置要望	小学校	平成26年度
				児童への安全指導	小学校	平成26年度
⑦	市道方木田・太田町線	方木田字葉ノ木立11-8付近	朝の通学時の交通量が非常に多い。	外側線修繕	福島市道路保全課	平成28年度
				ポストフレックスの設置	福島市道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【三河台小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道宮ノ東・谷地線	野田町七丁目51-13付近	通行量が多いのに信号機がなく、横断の際に危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				十字マークの修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				横断歩道の修繕	福島警察署	平成24年度
②	市道明神前・堀ノ内線	野田町七丁目5-35付近	通行量が多いのに信号機がなく、横断の際に危険。	横断歩道の修繕及び横断歩道予告表示の設置	福島警察署	平成24年度
				車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
③	県道庭坂福島線	野田町三丁目4-64付近	交通量の多い交差点に信号がなく、横断が危険。	押しボタン式信号機設置	福島警察署	平成25年度
				横断歩道の設置検討	福島警察署	平成25年度
				交通規制の検討	福島警察署	平成25年度
				横断旗の設置	福島市 生活課	平成25年度
				交差点のカラー舗装化	福島県 県北建設事務所	平成27年度
④	市道田中前・蛭田線	野田町五丁目4-1付近	交通量は多いが細道で信号がないため児童が横断しにくい。	交差点マーク修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				停止線修繕	福島警察署	平成26年度
				通学路看板の設置検討	福島市 生活課	平成27年度
				安全指導	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【森合小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道野田・森合線	森合字上森合9-4付近～ 森合字高野6-2付近	見通しの悪いカーブが連続し、車両が外側線の内側を走行するため危険。	車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				通学路の見直し	小学校	平成24年度
②	市道宮ノ東・谷地線	森合字八天3-1付近	ドライバーが一時停止線を越えてから減速し停止するため危険。	交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
③	市道一盃森・丹波谷地線	森合字丹波谷地前9-14付近	道が狭く、民家の塀で見にくい。	横断歩道の修繕	福島警察署	平成25年度
				交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成27年度
④	市道野田・森合線	森合字谷地1-1付近～ 森合字森下27-1付近	一時的に道路が広いのでスピードを出す。児童が右側通行すると横断しなければならない。	路面表示の設置	福島市 道路保全課	平成27年度
⑤	市道小松原・畑田線	森合字東上古屋15-22付近	校門前をブロック塀が囲んでおり、交差点において見通しが悪く危険。	交差点マーク修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
				外側線修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
⑥	市道野田・森合線	森合字高野6-2付近	道が狭く朝の交通規制を無視して通行する車が多い。	交通対策協議会に周知の申し入れ	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【渡利小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道岡部・渡利線	渡利字八幡町13付近～88付近	道幅が狭い上、堀切橋から学校東までガードパイプがない。	ガードパイプの設置の検討	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				民家の植栽剪定を依頼	小学校	平成24年度
②	県道山口・渡利線	渡利字番匠町22付近～渡利字七社宮50付近	朝の通行規制はあるが、ルールを守らず通行する車両があり、交通量も多く危険。	通学路看板の設置検討	福島市 生活課	平成26年度
③-1	市道七社宮・西物見線	渡利字七社宮3-1付近	通行車両の一時停止、徐行が守られてなく危険。	地域ボランティアの活用	小学校	平成25年度
				安全指導	小学校	平成25年度
				横断旗の設置検討	福島市 生活課	設置困難
③-2	市道七社宮・西物見線	渡利字越沢47-1付近	通行車両の一時停止、徐行が守られてなく危険。	取締りの強化	福島警察署	平成25年度
				横断歩道、停止線の修繕	福島警察署	平成26年度
				交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成28年度
				交差点注意の看板設置検討	福島市 生活課	設置困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【南向台小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道南向台・黒岩線	南向台三丁目12-12付近	押しボタン式信号はあるが、下り坂の途中に交差点があることから、停止線に気づき難く、スピードを出して通過する車両が多く危険。	停止線標識の設置	福島警察署	平成25年度
				信号機付近の植栽の剪定	福島市道路保全課	平成24年度
				児童への指導	小学校	平成24年度
②	市道南向台1号線	南向台二丁目23-10付近	信号がない交差点、朝夕の交通量が多い。	横断歩道の設置検討	福島警察署	設置不可
				信号機の設置	福島警察署	設置不可
				植栽の剪定	福島市道路保全課	平成25年度
				外側線の修繕	福島市道路保全課	平成28年度
				路面表示の設置	福島市道路保全課	平成28年度
③	市道南向台・黒岩線	南向台一丁目20付近	信号がなく朝夕の交通量が多い。下り坂のため車の速度が出ていて危険。	街路樹の伐採	福島市道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【杉妻小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道天神・沢口線	黒岩字林ノ内33-1付近～ 黒岩字中沖55-2付近	交通量が多いにもかかわらず、歩行帯が不明瞭であり危険。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道畑田・林ノ内線	伏拝字畑田4付近	狭い道の先に交差点があり、信号待ちの待避場所が狭い。	学校側で児童への継続的な指導	小学校	平成24年度
③	市道堂ノ後・沼ノ上線	黒岩字堂ノ後43-1付近	交通量が多く、道が狭く見通しが悪い。	時間帯規制検討	福島警察署	実施困難
				外側線修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成28年度
④	市道榎平1号線	伏拝字稲場20-4付近	交通量が多く、見通しが悪い。	路面表示、標識の設置	福島警察署	平成26年度
				通学路標識、足跡マークの設置	福島市 生活課	平成27年度
				道路側溝蓋掛	福島市 道路保全課	平成29年度
⑤	市道永井川・大森線、 市道平石・方木田線	伏拝字沖2-3付近	交通量が多いが信号がなく、横断の際危険。	交差点マーク修繕	福島市 道路保全課	平成29年度
				横断旗設置	福島市 生活課	設置困難
⑥	市道榎平・杉ノ内線	鳥谷野字館29-2付近	五差路になっており交通量も多いため通行しにくい。	外側線修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
⑦	市道町ノ内・樋田線	太平寺字堰ノ上29-1付近	交通量が多く踏切もあり、歩行や横断がしづらい。	交差点内カラー舗装	福島市 道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【蓬萊小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道蓬萊町16号線 市道蓬萊町97号線	蓬萊町二丁目2-19付近	止まれの標識を無視する車が多い。	交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道蓬萊町97号線	蓬萊町二丁目7-9付近～ 蓬萊町二丁目7-16付近	交通量が多く、スピードを出す車も多い。カーブミラーや 標識が枝葉に隠れて見えない。	植栽の剪定	福島市 道路保全課	平成28年度
				ガードレールを設置している側の歩道を 通学するよう児童への指導	小学校	平成24年度
③	市道南町・浅川線	蓬萊町二丁目2-62付近	道路が広いため一気に渡りきれない。交通量も多いので、 信号機の設置を望む。	通学指導	小学校	平成25年度
④	蓬萊北歩道橋	蓬萊町二丁目1-4付近	歩道橋の劣化が著しい。雪、雨の日は滑りやすい。	歩道橋の修繕	福島市 道路保全課	平成29年度
				パトロールの強化	福島市 道路保全課	平成27年度
⑤	市道蓬萊町74号線 市道蓬萊町・壇ノ前線	蓬萊町二丁目付近	停止線の位置では見通しが悪く、横断歩道上で一時停 止しなければ発進の判断ができない。	街路樹の伐採検討	福島市 道路保全課	平成28年度
				安全確認呼びかけ	小学校	平成26年度
⑥	市道蓬萊町13号線	蓬萊町五丁目1付近	道が狭く、車が速度を出したまま通過し危険。	通学路であることの呼びかけ	小学校	平成26年度
				通学路看板の設置検討	福島市 生活課	
⑦	市道南町・浅川線	田沢字木曾内入24付近	横断歩道脇に低木植栽があるため交差点から歩道が見 えにくい。	低木植栽の剪定及び撤去の検討	福島市 道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【蓬莱東小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道蓬莱町83号線	蓬莱町五丁目14-1付近	蓬莱中学校の法面が震災により崩落しており危険である。	災害復旧工事	福島市教育委員会	平成24年度
②	市道蓬莱町・壇ノ前線	蓬莱町四丁目4-24付近～ 蓬莱町三丁目11-3付近	人通りが少なく、樹木が生茂り薄暗く、見通しが悪い。	植栽の剪定	福島市道路保全課	平成28年度
③	市道蓬莱町・杉ノ内線	蓬莱町五丁目7-7付近	交通量が多く、多くの児童が横断する。	中学校敷地内の樹木伐採	福島市教育委員会	平成25年度
④	市道蓬莱町129号線	蓬莱町六丁目8-15付近	交通量が多く見通しも悪いため危険。	街路樹の伐採	福島市道路保全課	平成25年度
				路面表示の修繕	福島警察署	平成26年度
				通学路の変更	小学校	平成28年度
⑤	市道蓬莱町67号線	蓬莱町七丁目1付近	児童の送迎をする車と徒歩通学の児童の登校時間が交差し混雑する上、同じ正門から入るため危険。	校舎北口の門の開放	小学校	平成26年度
				門扉の設置	教育委員会	実施困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【清水小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道泉・前原線	北沢又字欠ヶ31付近～ 泉字川原前21-9付近	歩行者専用道路の出入り口の歩道が狭く外側線が消えているため危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
				車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
②	主要地方道福島飯坂線	南沢又字柳清水19-2付近	歩道を自転車猛スピードで通る。	拡幅工事計画の中で横断方法検討	福島県 県北建設事務所	実施困難
③	市道清水内・西原前線	泉字清水内18-3付近	道路が狭い上、T字路になっており車の交通量が多い。	足跡マークの設置検討	福島市 生活課	平成26年度
				安全指導員の配置	小学校	平成25年度
④	市道泉川・一本橋線	泉字泉川9付近	交通量が多いが横断歩道がないため、車道を横切らなければならない。	路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成28年度
				ラバーボール設置	福島市 道路保全課	平成28年度
				外側線修繕	福島市 道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【北沢又小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道成出・稲荷前線	北沢又字大和田28付近～ 北沢又字下台前1-1付近	歩道はあるが道路幅員が狭く、送迎の際に混雑し危険。	路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道成出・稲荷前線	北沢又字下台16-8付近	交差点が狭く混雑し危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				交差点マークの修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
③	市道上河原・大和田前線	北沢又字土田22-1付近	歩道が途中で切れている。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
④	市営南沢又団地内通路	北沢又字川原田1-3付近	蓋のない側溝がある。幅が広く深いため危険。	安全指導	小学校	平成25年度
⑤	市道松北町・折戸線	北沢又字下番匠田17-6付近	歩道が狭く、外側線が消えている。	ポストフレックス設置	福島市 道路保全課	平成27年度
				路側帯のカラー舗装検討	福島市 道路保全課	平成29年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【御山小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	国道13号	御山字三本松46付近	電気店の出入り口を歩道が横断しているが、一旦停止をせずに車両が出入りするため、歩道を通行してくる歩行者、自転車と接触の危険がある。	外側線の修繕	福島河川国道事務所	平成24年度
				歩行者等への注意喚起	福島警察署	平成24年度
				注意看板の設置	福島河川国道事務所	平成24年度
				通学路の見直し検討	小学校	平成24年度
②	市道田中・下鎌線	御山字三合田2-2付近～泉字長滝前7付近	交通量が多く、車のスピードが出ているうえに見通しが悪いため児童の姿が見えず危険。	横断歩道の修繕	福島警察署	平成27年度
				外側線の修繕	福島市道路保全課	平成26年度
				路面表示の設置	福島市道路保全課	平成27年度
				安全指導	小学校	平成25年度
				地域住民への注意喚起	小学校	平成25年度
③	国道13号 市道清水尻・山居線	御山中屋敷89-5付近	多くの高校生が自転車で通るため地下歩道から出てきた児童と接触するおそれがある。	「歩行者注意」の看板設置	福島河川国道事務所 福島警察署	
				外側線の修繕検討	福島市道路保全課	平成28年度
④	市道北向・庄司線	御山字転石5-1付近	道が狭い上にカーブが多いため見通しが悪く、交差点横断時に危険。	ポストフレックス設置	福島市道路保全課	平成28年度
				外側線修繕	福島市道路保全課	平成28年度
				通学路看板の設置	福島市生活課	平成27年度
⑤	市道井戸上・仲ノ町線	御山字一本木10-7付近	地下歩道を出たところの歩道が狭く危険。	土砂撤去	福島市道路保全課	平成28年度
				路側帯のカラー舗装	福島市道路保全課	平成28年度
⑥	市道田中・下釜線	御山字三合田4-22付近	交通量が多く道幅が狭いため、車と接触するおそれがある。	外側線設置	福島市道路保全課	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【岡山小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道東町・御成線	岡部字根深5-1付近	道路が狭く車両と接触の恐れがある。また交差点が変則5叉路であり、横断の際危険である。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成25年度
				通学路看板の設置	福島市生活課	平成25年度
				見守り隊の活用	小学校	平成24年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【鎌田小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道上六反田・高田東線 市道松川畑・段ノ腰線	丸子字上六反田16-16付近	幅員が狭いうえに交通量が多く危険である。	交差点のカラー舗装化	福島市道路保全課	平成25年度
				道路反射鏡の角度調整	福島市道路保全課	平成24年度
②	市道北沢又・丸子線	丸子字富塚23-1付近	斜めに接道する交差点であり、減速せず左折するため危険である。	外側線の修繕、車線分離標の設置	福島市道路保全課	平成25年度
				路面表示の修繕	福島北警察署	平成25年度
③	市道坂東・石名田線 市道松川畑・段ノ腰線	南矢野目字上戸ノ内2-3付近	交通量がある。飛び出し注意。	交差点のカラー舗装化	福島市道路保全課	平成28年度
				外側線の修繕	福島市道路保全課	平成25年度
④	市道松川畑・穴田線	鎌田字町34-7付近	路側帯はあるが、道路幅員が狭い。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成28年度
				安全指導	小学校	平成25年度
⑤	市道上六反田・高田東線	丸子字四反田5-7付近	横断歩道がなく、車道からの見通しも悪い。	児童への安全指導	小学校	平成26年度
				足跡マークの位置変更	福島市生活課	対応困難
⑥	市道東前・石名田2号線	丸子字上六反田30-5付近	道路の脇を用水路が通っているが側溝の蓋がない。	ラバーボール設置	福島市道路保全課	平成28年度
				側溝の蓋掛け検討	福島市道路保全課	平成28年度
⑦	市道北沢又・丸子線	丸子字東前3-9付近	交通量が多く、車の右左折時に巻き込み事故が起こるおそれがある。	児童への安全指導	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【月ノ輪小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道熊野2号線	鎌田字熊野46-1付近～41-1付近	路肩が崩れており、児童が車とすれ違う際に転落の可能性がある。	路肩の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道熊野2号線 市道阿良久・寅生線	鎌田字沼前28-1付近	交差点の見通しが悪く、小学校へ行く車が左折する際に、歩行者が巻き込まれる危険がある。	車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
③	市道竹林・天神平線	鎌田字愛宕前8付近	歩道の路肩が崩れており、車が通過する際、逃げ場がない。	路肩の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				路肩の除草	福島市 道路保全課	平成28年度
④	主要地方道福島・保原線	岡島字荒小屋36付近	県道脇の歩道が狭く、学童保育に向かう児童が通る際に危険。	路側帯のカラー舗装化	福島県 県北建設事務所	

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【瀬上小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道町頭・桜町線	瀬上町字町裏31付近～ 桜町三丁目12-4付近	数多く児童が通るのに歩道やガードレールがなく危険。	外側線の修繕、路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成26年度
				車線分離標の再設置	福島市 道路保全課	平成24年度
②	市道宝田前・一ノ坪線外1路線	宮代字前畑3-1付近	登下校時に多くの児童が交通量の多い、この道路を横断している。横断歩道の位置が南側にあるため、迂回するような形で横断せざるを得ない。	外側線の設置、及びゼブラ帯の延長	福島市 道路保全課 福島市 道路保全課	平成25年度
③	県道東福島停車場線	瀬上字穴田17付近	横断歩道が混雑する。	止まれ標識の設置	福島北警察署	平成25年度
④	県道飯坂瀬ノ上線 市道宝田前・一ノ坪線	瀬上町字一ノ坪44付近	交通量が多く、多くの児童が通学している。	路面表示の修繕	福島県 県北建設事務所	平成27年度
				横断歩道の修繕	福島北警察署	平成25年度
				足跡マークの設置	福島市 生活課	平成26年度
				外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
⑤	市道本町2号線	瀬上町字本町71-2付近	道路が狭く危険。	規制時間の変更	福島北警察署	平成27年度
				足跡マークの修繕	福島市 生活課	平成26年度
⑥	国道4号	瀬上町字穴田17-3付近	押しボタン式の信号はあるが、交通量が多い。	児童への安全指導	小学校	平成26年度
⑦	市道荒町・沢目線	瀬上町字柳沼7-7付近	道が狭く、車と接触するおそれがある。	交差点マーク修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
				足跡マーク設置	福島市 生活課	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【余目小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道飯坂瀬ノ上線	宮代字田中24付近	踏切の通路幅が狭いため、児童が線路内に入ったり、車両と接触したりする危険性がある。	通学路看板の設置	福島市生活課	平成25年度
				見守り隊の強化	小学校	平成24年度
②	県道飯坂瀬ノ上線	宮代字田中17-2付近～ 宮代字前畑19-1付近	幅員が狭く、登校時間に通勤自動車の交通量が多いため危険である。	外側線の設置	福島県 県北建設事務所	平成27年度
③	県道飯坂瀬ノ上線	宮代字二丁田15-11付近	道路幅員が狭く、見通しが悪く危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成27年度
④	県道飯坂瀬ノ上線	宮代字鳥ノ目34-1付近	道路幅員が狭く、通勤時間帯の交通量が多く危険。	交差点形態の検討	福島県 県北建設事務所	実施困難
				横断歩道の位置変更	福島北警察署	
⑤	市道中荒田・追分線	冲高字八王寺2-1付近	人通りが少なく、東北自動車下のトンネルに不審者などが身を隠し易く危険。	パトロール実施	福島北警察署	平成26年度
				パトロール実施	小学校	平成26年度
⑥	市道北沢又・鎌田線	宮代字大屋敷57-1付近	通学路脇の側溝が大きい上に深い。	側溝の蓋掛け検討	福島市 道路保全課	平成29年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【矢野目小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道原田前・田中線	北矢野目字原田東1-1付近～ 南矢野目字徳元田2-14付近	幅員が狭く、歩道と車道の区別がなく危険である。また、 歩行者用信号がないため危険である。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				歩行者用信号の新設の検討	福島北警察署	実施困難
				注意喚起看板の設置	福島 河川国道事務所	平成24年度
				横断歩道の修繕	福島北警察署	平成24年度
②	市道夜梨・中島線	南矢野目字夜梨4-1付近～ 南矢野目字盈田6-1付近	幅員が狭く、歩道と車道の区別がなく危険。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				横断歩道部の縁石撤去	福島 河川国道事務所	平成24年度
				隅切部分の緑地撤去	福島 河川国道事務所	平成24年度
				横断歩道の修繕	福島北警察署	平成24年度
③	市道原田前・田中線	北矢野目字館3付近	道路幅員狭く、見通し悪い、歩道と車道の区別なく危険。	外側線の設置検討	福島市 道路保全課	平成28年度
④	市道館・前畑線 市道鎌田・笹谷線	北矢野目字小原田東6-9付近	道路幅員狭く、歩道と車道の区別なく危険。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				車線分離標の設置	福島市 道路保全課	平成28年度
⑤	市道北沢又・丸子線	南矢野目字向原1-1付近	横断歩道はあるが信号機がなく、交通量も多い。	横断歩道修繕	福島北警察署	平成26年度
⑥	市道福島北6号線	南矢野目字清水前34-10付近	道幅が広く交通量も多いが、信号機がないため危険。	信号機設置	福島北警察署	平成26年度
				ハンプ撤去	福島市 道路保全課	平成26年度
⑦	市道福島北6号線	南矢野目字中屋敷53-11付近	整備された歩道だが街灯がない	自治振興協議会へ要望	小学校	平成26年度
				街路灯整備	福島市 道路保全課	平成29年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【大笹生小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	主要地方道上名倉飯坂伊達線	大笹生字中ノ内27-1付近～ 大笹生字山根6-1付近	歩道が狭く、ガードレールがないため危険。	高速道路のインター計画の際の道路改良にて検討	福島県 県北建設事務所	実施困難
②	市道沢・中村線	大笹生字沢4-2付近～ 大笹生字中村3-1付近	区画線がなく、車道と歩道の区別がないため危険。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				通学路標識の移設	福島市 生活課	平成24年度
③	県道折戸・笹谷線	大笹生字沢4-2付近	歩道が民家の植栽により狭くなっている。	植栽の剪定を依頼	福島県 県北建設事務所	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【笹谷小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道飯坂福島線	笹谷字二本松1-5付近	踏切りに横断歩道はあるが信号機がないため県道を横断する際に危険。	通学路の変更を検討	小学校	平成24年度
②	市道南田・片目清水線	笹谷字南田10-101付近～ 笹谷字石田16-8付近	側溝に蓋がなく幅員も狭く、外側線も設置されていないため危険。	側溝蓋及び外側線の設置	福島市 道路保全課	平成27年度
③	市道中谷地・上町線	笹谷字中谷地14-1付近	交通量が多いうえ、道路幅員が狭く、歩道も片側しかなく危険である。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				道路側溝の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				通学路の変更	小学校	平成25年度
④	県道折戸笹谷線	笹谷字吉原27付近	交通量が多く、速度超過で通過する車や部分的に縁石のない箇所があり危険である。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				車線分離標の設置	福島県 県北建設事務所	
				通学路の看板設置	福島市 生活課	平成26年度
⑤	市道中谷地・上町線	笹谷字中田7-13付近	道幅が狭く歩道がない上、交差点での見通しが悪い。	外側線修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				児童への安全指導	小学校	平成26年度
				自転車の利用について指導	小学校	平成26年度
				通学路看板の設置検討	福島市 生活課	平成26年度
⑥	市道北沢又・鎌田線	笹谷字町尻18-1付近	道路が狭く歩道も狭い。見通しが悪いため左折車と接触するおそれがある。	カーブミラー修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
				側溝修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
				外側線修繕	福島市 道路保全課	平成27年度
				ドット線設置	福島市 道路保全課	平成28年度
				安全指導	小学校	平成26年度
⑦	市道横堀・石田線	笹谷字下堰場17-1付近	歩道が狭く横断歩道がないため渡りにくい。工事関係の大型車が通るため危険。	外側線修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
				横断歩道の設置検討	福島北警察署	実施困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【吉井田小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道方木田・茶屋下線 市道川原内・水神線	八木田字井戸上103付近	南側の交差点で赤信号停車時、車がつながり見通しが悪い。	交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道山神・下鎌線	吉倉字桜内48付近	校舎からグラウンドへの通路が危険である。	通路部分のカラー舗装化	福島市 教育委員会	平成25年度
③	市道南町・佐倉下線	吉倉字吉田50-2付近	交通量が多く、交差点右折車が危険。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成28年度
				道路側溝修繕(蓋掛)	福島市 道路保全課	平成29年度
				足跡マークの設置	福島市 生活課	平成26年度
④	市道谷地南線	仁井田字谷地南74-1付近	交通量が多い上に地下道出入口の見通しが悪いため左折する車と児童が接触するおそれがある。	足跡マーク設置	福島市 生活課	平成27年度
				外側線設置	福島市 道路保全課	平成28年度
				ドットライン設置	福島市 道路保全課	平成28年度
				ゼブラ線設置	福島市 道路保全課	平成28年度
⑤	市道松木内・谷地線	吉倉字八幡30-1付近	交通量が多いが、道が狭いため横断の際危険。	足跡マーク設置	福島市 生活課	平成27年度
⑥	市道八幡2号線	吉倉字八幡82付近	道が狭く交通量が多い。	カーブミラーの設置検討	福島市 道路保全課	平成28年度
				通学路看板の設置	福島市 生活課	平成27年度
⑦	市道南町・佐倉下線	吉倉字谷地52付近	交通量が多く、横断歩道横断時の右折者が危険。	外側線修繕	福島市 道路保全課	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【土湯小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道西ノ道・赤坂線	土湯温泉町字坂ノ上8-1付近	市道法面上には石碑や転石があり落石の危険あり。	防護網、防護柵の設置	福島市 道路保全課	平成29年度
②	県道土湯温泉線	土湯温泉町西ノ道30付近	急な下り坂のため車のスピードが出やすく、交差点手前でカーブになっているため児童が車を確認しづらい。	交差点内のカラー舗装化及び、減速の標識設置	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				通学路の変更	小学校	平成24年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【荒井小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道荒井・太平寺線	荒井字二合内31-1付近～ 荒井叭内前1付近	交通量が多い幹線市道であるが、一部歩道が整備されていないため児童が路肩を歩く際に車と接触する危険がある。	路側帯のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成26年度
②	市道赤仁井田・目増線	荒井字台番78付近	スピード超過の車が多く、児童が安心して横断歩道を渡れない。	交差点カラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
				横断歩道の設置検討	福島警察署	実施困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【大波小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道滝ノ入・志田線 市道柵町前・上漕内線 市道石田・岩崎線	大波字滝ノ入1付近～ 大波字岩崎21付近	変則交差点で横断の際に危険である。また、歩道がなく車両と接触の危険がある。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成25年度
				通学路看板の設置	福島市 生活課	対応困難
②	国道115号 市道石田・岩崎線	大波字石田18-1付近	交通量が多いうえに、国道を市街から来る車が左折する際、道路横断中の歩行者が見えにくい。	車両分離標の設置	福島県 県北建設事務所	実施困難
				児童へ通行方法の指導	小学校	平成24年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【立子山小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道北浦・仲森線	立子山字竹ノ下24-1付近	車両が一旦停止せず危険。	交差点のカラー舗装化	福島市 道路保全課	平成25年度
②	市道金沢・立子山線	立子山字竹ノ内59-1付近	カーブのため見通しが悪く、スピードを出す車両が多い。	通学路看板の設置	福島市 生活課	平成25年度
③	国道114号	立子山字船石2-2付近	道路横断について、横断歩道はあるものの、交通量が多いうえ、急勾配なためスピード超過車や凍結により危険な状態。	凍結防止剤の散布量増	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				注意喚起標識の設置	小学校	平成25年度
④	市道道平・坂ノ下線	立子山字上御代手62付近	道路幅員が狭く、除雪時の雪溜まりにより、児童の歩行・待避スペースがなく危険。	除雪の方法変更	福島市 道路保全課	平成26年度
				定期パトロールの実施	福島警察署	平成25年度
⑤	市道足替田線	立子山字浜井場10付近	道が狭く、歩道もないため危険。	外側線の設置	福島市 道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【佐倉小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	西部給食センター敷地内道路	上名倉字下田45-2付近	給食センター前道路から市道に出る場合に西から来る車が見えづらく危険。	道路反射鏡の設置の検討	福島市 教育委員会	平成26年度
②	市道鳥川・大笹生線	上名倉字田中21-6付近	交通事故が多発している。歩道に事故車が乗り上げることもある。	信号機、横断歩道、歩道も設置されていることから、地域の見守り隊等による注意喚起	小学校	平成24年度
③	市道上高野・大石前線	上名倉字大石前13-4付近	横断歩道がなく、速度超過の車両が多く危険。	通学路の変更	小学校	平成25年度
④	市道南町・佐倉下線	佐倉下字紫内南8付近	交通量の多い交差点で信号がない。	「横断歩道あり」の看板設置	福島市 道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【佐原小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道佐原・折戸線	佐原字本屋敷12-1付近	緩い坂道でスピードが出やすく、まわりが水田のため交差する道路が田んぼのあぜ道のように見えるため事故が多い。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成25年度
				横断歩道の修繕	福島県警察	平成24年度
				交通安全のぼり旗設置	小学校	平成24年度
②	市道足王前・地藏原線	佐原字桜沢1-1付近	信号がなく、交差点の見通しが悪い。児童は横断歩道を渡り登校してくるが、スピードを出してくる車両が多く危険。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成25年度
				横断歩道の修繕	福島警察署	平成24年度
				交通安全のぼり旗設置	小学校	平成24年度
③	市道佐原・微温湯線	佐原字不動前40-8付近	交通量が多く、速度超過の車両も多く危険。	路面表示の設置検討	福島市道路保全課	平成28年度
				通学路の看板設置	福島市生活課	平成26年度
				地域住民への注意喚起	小学校	平成25年度
④	市道佐原・水保線	佐原字田中前24付近	交差点に止まれ標識、停止線がなく危険。	路面表示の設置検討	福島市道路保全課	平成27年度
				足跡マークの設置	福島市生活課	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【飯坂小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道古館・中赤館線	飯坂町字桜下54付近	交通量が多いうえに、児童の車道への飛び出しが多く危険。	車線分離標の設置	福島市 飯坂支所	平成25年度
②	県道中野梶町線	飯坂町字銀杏2-8付近	交通量が多いうえに、スピードを出す車が多い。歩車道の区別がないため大変危険。	交差点のカラー舗装化	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				植栽の剪定	福島県 県北建設事務所	平成26年度
③	市道古館・中赤館線	飯坂町字馬場14付近	見通しの悪い交差点で、四方から車がやってくる。パルセ側からくると交差点付近で歩道がなくなり、児童の登下校で危険である。	横断旗の追加	福島市 生活課	平成27年度
				反射材の設置	福島市 飯坂支所	平成26年度
④	国道399号	飯坂町字銀杏6-11付近	交通量が多いが信号がない。児童が登下校で横断するには危険。地区民が横断して支所に行く上でも危険。	カラー舗装化	福島県 県北建設事務所	
				路面表示の修繕	福島北警察署	平成26年度
				横断歩道、標識の調整	福島北警察署	平成26年度
				足跡マーク、横断旗の設置	福島市 生活課	平成26年度
⑤	市道菱沼・西桜瀬線	飯坂町字菱沼11付近	道が狭く歩道がない。交通量が多い上に減速せずに通行する車が多い。	外側線設置	福島市 飯坂支所	平成27年度
				交差点のカラー舗装検討	福島市 飯坂支所	平成27年度
⑥	市道菱沼・西桜瀬線	飯坂町字前田16付近	道が狭く交通量が多い。歩道がないためスピードを出した車が通っても避けることができない。	集団登校の検討	小学校	平成26年度
				交通安全指導	小学校	平成26年度
⑦	県道飯坂瀬上線	飯坂町字腰巻24-1付近	道が狭く交通量が多い。	歩道の設置検討	福島県 県北建設事務所	実施困難

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【中野小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道高取前・板揚場線	飯坂町中野字平林8付近	道幅が狭いうえに朝夕は交通量が多く、歩道と車道の区別がなく危険である。	外側線の設置	福島市 飯坂支所	平成25年度
				通学路看板の設置	福島市 生活課	平成25年度
②	国道13号 市道沼ノ原・堰坂線	飯坂町中野字沼ノ原25付近	道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がなく危険。	外側線の修繕	福島 河川国道事務所	平成25年度
				外側線の修繕	福島市 飯坂支所	平成26年度
				路面表示の修繕	福島北警察署	平成26年度
				とまれ看板の位置調整	福島北警察署	平成27年度
③	国道13号	飯坂町中野字熊穴17-3～ 飯坂町中野字平116-1付近	歩道と車道を区切る防護柵がなく、登坂車線側を歩いてくる児童の真横を大型車が通る。	防護柵設置	福島 河川国道事務所	平成26年度
④	市道高取前・板揚場線	飯坂町平野字高田32付近	朝の通学時間中に国道13号方面から十六沼方面に抜ける車が速度を出して通行するため危険。	ガードレール設置・外側線設置	福島市 飯坂支所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【平野小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道堂ノ前・小三郎内線	飯坂町平野字堂ノ前6-12付近	踏切のすぐ前に押ボタン式信号機があるが、遮断機のすぐ前で歩行者の待機する場所がない。 遮断機の前で側溝の蓋がなくなっており、転落の危険がある。	横断歩道及び信号機の設置位置の変更	福島北警察署	平成24年度
				車線分離標の設置	福島市 飯坂支所	平成25年度
②	市道北沢又・鎌田線	飯坂町平野字東六角2付近	変則的な交差点であり、見通しが悪く横断の際に危険。 幅員が狭く、部分的に歩道が狭く危険。	路肩のカラー舗装化	福島市 飯坂支所	平成25年度
				側溝の蓋掛けによる歩道幅員の確保	福島市 飯坂支所	平成25年度
				通学路看板の修繕	福島市 生活課	平成24年度
③	市道川子坂・明神町線	飯坂町平野字発股内22-6付近	横断歩道が薄くなっている。見通しが悪い。	外側線の修繕	福島市 飯坂支所	平成26年度
				路面表示の修繕	福島北警察署	平成25年度
④	市道北沢又・鎌田線	飯坂町平野字大前田1-14付近	道路幅員が狭く、交通量が多い、見通しも悪く危険。	横断歩道のカラー舗装化	福島市 飯坂支所	平成26年度
				路面表示の設置	福島市 飯坂支所	平成26年度
				横断旗の追加	福島市 生活課	
⑤	市道田尻・池ノ北線	飯坂町平野字田尻11付近	片側しか路側帯がなく道路が狭い上に減速しない車が多い。	通学路看板の設置検討	福島市 生活課	
				外側線修繕	福島市 飯坂支所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【湯野小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道前野・志和田線	飯坂町湯野字窪田4-1付近	右左折車両が多く、横断歩道を渡りづらい。	信号機の移設	福島北警察署	平成24年度
				外側線の修繕	福島市 飯坂支所	平成25年度
				横断歩道の修繕	福島北警察署	平成24年度
②	国道399号	飯坂町湯野字西竹6-6付近	交通量が多いにも関わらず信号機がないため、横断の際に危険。	信号機の設置要求	福島北警察署	平成24年度
				緑石への反射材の設置	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				横断歩道の修繕	福島北警察署	平成24年度
③	市道橋本・町尻線 市道石橋・新古屋前線	飯坂町湯野字洞口3付近	道路脇側溝に掛るグレーチングに段差があり、歩行に支障がある。	段差解消	福島市 飯坂支所	平成25年度
				集水樹とL型側溝との接続部が不具合があったので、修繕をする。	福島市 飯坂支所	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【東湯野小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道尻明・水上線	飯坂町東湯野字河原田1-1付近	高速道路の南側市道に外側線が無く危険。	横断歩道及び停止線の修繕、止まれ表示の新設	福島北警察署	平成24年度
				外側線の新設	福島市 飯坂支所	平成25年度
②	県道東湯野・寺屋敷線	飯坂町東湯野字河原田13-1付近	変則交差点で信号も変則のため横断に注意が必要。また横断歩道南側の溜り場が狭いため、信号待ちの際に危険。	県道の拡幅予定がある。その時点までは外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
③	市道前野・志和田線	飯坂町東湯野字外畑6-1付近	交差点角に民地の塀があり、見通しが悪く危険。	通学路の変更	小学校	平成25年度
				道路反射鏡の設置検討	福島市 飯坂支所	平成26年度
				車線分離標の設置	福島市 飯坂支所	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【茂庭小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	国道399号	飯坂町茂庭字中ノ平27付近	直線道路と坂道の交差点であり、スピードを出す車が多く危険。	交差点のカラー舗装化及び交差点マークの設置	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				横断歩道、停止線の修繕	福島北警察署	平成24年度
②	国道399号	飯坂町茂庭字下久保4付近	見通しが悪い上に車の出入りが多いため危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
③	市道遠西線	飯坂町茂庭字遠西96-1付近	交差点の見通しが悪く危険。	停止線、停止文字の修繕	福島北警察署	平成24年度
④	国道399号	飯坂町茂庭字田畑84付近	周辺に民家が無く、不審者が身を隠しやすい。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				車線分離標の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				見守り隊の強化	小学校	平成25年度
				パトロールの強化	福島北警察署	平成25年度
⑤	国道399号	飯坂町茂庭字軽井沢99付近～ 飯坂町茂庭字樋ノ口41付近	歩行者を守るガードフェンスの設置。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				車線分離標の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				見守り隊の強化	小学校	平成25年度
				パトロールの強化	福島北警察署	平成25年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市飯坂支所、福島北警察署

【松川小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道市坂・木曾内裡線	松川町字市坂5-2付近	交通量が多いにも関わらず、カーブで見通しが悪く信号機が見つづらい。	通学路の変更	小学校	平成24年度
				歩道待機場所の改良	福島市 松川支所	平成24年度
				植栽所有者へ剪定依頼	福島市 松川支所	平成24年度
②	県道土湯温泉線	松川町字中町26付近	交通量が多いにも関わらず、道幅が狭く歩道がない。	歩車道の整備	福島県 県北建設事務所	事業実施中
				通学路看板の設置	福島市 生活課	平成25年度
③	主要地方道土湯温泉線	松川町字西長檀13-3付近	道路幅員が狭く歩道が切れる箇所がある。交通量も多く危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成25年度
④	市道本町・町畑線	松川町字南諏訪原72-1付近	通学児童が多く道路横断する箇所に横断歩道がなく危険。 通過車両の速度が速く危険。	横断歩道の設置検討	福島警察署	実施困難
				外側線の修繕	福島市 松川支所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市松川支所、福島警察署

【水原小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道土湯温泉線	松川町水原字政所24付近	直線道路であり、交差点にスピードを出した車両が進入してくるため、歩行者が恐怖を感じる。	交差点のカラー舗装化	福島県 県北建設事務所	平成25年度
				スピード違反の取締り強化	福島警察署	平成24年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市松川支所、福島警察署

【金谷川小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道金谷川停車場線	松川町浅川字川久保9付近	道路左側の植栽により、車から歩行者が見づらい。	植栽の剪定	福島県 県北建設事務所	平成24年度
②	市道川久保・木戸前線	松川町浅川字神前11付近	道路脇の植栽により、車から歩行者が見づらい。	植栽所有者へ剪定依頼	福島市 松川支所	平成24年度
③	市道割石・並木1号線	松川町関谷字中田8付近	車両からの見通しが悪く、歩行者に気づかない。道路横断歩行者待ちスペースがなく危険。歩行者が用水路へ転落する危険あり。	横断歩道の設置検討	福島警察署	設置不可
				路肩の修繕	福島市 松川支所	平成26年度
				防護柵の設置	福島市 松川支所	平成26年度
④	私道	松川町金沢字熊ノ浦4付近	草木が繁茂し、沼の存在に気づかない。	注意標識の設置	福島市 教育委員会	平成25年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市松川支所、福島警察署

【下川崎小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道戸ノ内・日向線	松川町沼袋字日向761-1付近	道路が狭く、車道と歩道の区別もなく危険。	側溝に蓋を掛け歩行者通路確保	福島市 松川支所	平成24年度
				通学路看板の設置	福島市 生活課	平成25年度
②	主要地方道霊山松川線	松川町沼袋字北168-4付近	交通量が多く、道路がカーブしており見通しが悪く、道路横断が困難。	交差点のカラー舗装化及び減速マークの設置	福島県 県北建設事務所	平成24年度
				植栽の剪定	福島県 県北建設事務所	平成24年度
				通学路看板の設置検討	福島市 生活課	平成25年度
③	市道北原・日向1号線	松川町沼袋字北原105付近	道路幅員が狭く、見通しが悪い。交通量も増加していることから危険。	通学路標識の設置	福島市 生活課	平成26年度
④	主要地方道川俣・安達線	松川町下川崎字下田4-1付近	横断歩道の線が消えかかっているため速度を出したまま通過する車が多く危険。	横断歩道修繕	福島警察署	平成26年度
				ダイヤマーク設置	福島警察署	平成26年度
				外側線の修繕検討	福島県 県北建設事務所	平成26年度
⑤	市道北原・日向1号線	松川町沼袋字北22-2付近	急勾配で道も狭いため、冬場凍結した路面を車が通行する場合危険。	塩カルを地区の方に渡す	福島市 松川支所	平成26年度
⑥	県道松川洪川線	松川町沼袋字北原86付近	交通量が増え、速度超過する車が多い。	通学路看板の設置検討	福島市 生活課	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市松川支所、福島警察署

【鳥川小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道後河原・行人壇南線	上鳥渡字田中内前20-1付近～38-1付近	交通が多いが、歩道が無い。	児童への通学時の指導	小学校	平成24年度
				路側帯のカラー舗装化	福島市 信夫支所	平成25年度
②	市道後河原・行人壇南線	下鳥渡字新町38付近	増水時に側溝から水があふれる。	車線分離標の設置	福島市 信夫支所	平成25年度
③	水路	成川字上谷地79-1付近	側溝が深く、ガードレールが切れる箇所があり危険。	管理者確認し、対策検討 (外側線の設置)	福島市 信夫支所	平成26年度
④	市道しのぶ台22号線	上鳥渡字山王68付近	塀などで見通しが悪く、歩行者や自転車が飛び出すおそれがある。	足跡マーク設置	福島市 生活課	平成26年度
⑤	市道山王・しのぶ台1号線	上鳥渡字しのぶ台22付近	一時停止の標識がない。	地域の方への周知	小学校	平成26年度
⑥	市道成田口・戸ノ内線	成川字成田口23付近	道が狭い交差点で停止線がないため、それぞれの方向から車が減速せずに通過して危険。	地域の方への周知	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市信夫支所、福島警察署

【大森小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	国道13号福島西道路	大森字西ノ内52-1付近～54-1付近	交通量が多く、車両右左折時の横断歩道が危険である。	歩車道分離式信号の検討	福島警察署	平成27年度
				ゼブラ帯、縁石ブロックの設置	福島河川国道事務所	平成24年度
②	市道永井川・大森線	永井川字北谷地7-4付近～8-1付近	交通量が多く、十字路の主要道路側にしか信号がない。	歩道のカラー舗装化	福島市信夫支所	平成25年度
				歩道面に止まれ表示	福島市生活課	平成26年度
③	県道南福島停車場線	大森字唐橋192-1付近	交通量が多く、横断歩道の利用が危険。	安全指導の徹底	小学校	平成25年度
④	市道永井川・大森線 市道本町・北館線 市道本町・南中道線	大森字本町29.9-2付近	道路幅員が狭く、変則交差点形状のため危険。	道路反射鏡の設置	福島市信夫支所	平成28年度
				通学路の変更	小学校	平成25年度
⑤	県道水原福島線 市道本町・南中道線	大森字本町9-2付近	駐在所前道から大通りに入る際左が見えない。	道路反射鏡の設置	福島市信夫支所	平成26年度
⑥	国道13号	大森字堂ノ裏66-1付近	朝の交通量が多く、車の右左折時の横断歩道使用が危険。	車止めの修繕	福島河川国道事務所	平成26年度
⑦	県道南福島停車場線 市道北滝ノ前・柳田線	大森字北滝ノ前50-3付近	変則的な道路のためどこを歩行すればいいのか分からない。	ゼブラ線設置	福島県県北建設事務所	平成26年度
				安全指導	小学校	平成26年度
⑧	県道水原福島線、 市道島ノ内・町ノ内線	大森字島ノ内1-1付近	信号がないため横断しづらい。	交差点・外側線修繕	福島県県北建設事務所	平成27年度
				路側帯のカラー舗装	福島市信夫支所	平成27年度
				外側線修繕	福島市信夫支所	平成27年度
				安全指導	小学校	平成26年度
				横断旗設置	福島市生活課	

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市信夫支所、福島警察署

【平田小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道水原福島線	小田字下辻前2-6付近	交通量が多いが、横断歩道が無く、見通しが悪い。	通学路の変更を検討	小学校	平成25年度
				路肩の整備	福島県 県北建設事務所	平成25年度
②	県道水原福島線	小田字東覚寺4-1付近	交通量が多いが、横断歩道が無い。	横断歩道の設置検討	福島警察署	
				通学路の変更の検討	小学校	平成24年度
				植栽の剪定	福島県 県北建設事務所	平成25年度
③	市道南四反田・十三仏線 市道戸ノ内前・芋淵前線	山田字戸ノ内前37-1付近	交通量が多く、歩道と車道の区別がないため危険。	外側線・中央線の修繕	福島市 信夫支所	平成26年度
				路面表示の設置検討	福島市 信夫支所	平成26年度
④	県道水原福島線	小田字畑中28-4付近	交通量が多く、歩道がないため危険。	横断歩道の移設検討	福島警察署	
				歩道の延伸検討	福島県 県北建設事務所	対策不要
				防護柵設置検討	福島県 県北建設事務所	平成27年度
⑤	県道水原福島線	小田字石田24付近	草が生い茂っている上歩道がない。またT字路に横断歩道があるが左折車からは植栽で見通しが悪い。	児童の溜まり場設置	福島県 県北建設事務所	解決済み
				縁石の撤去	福島県 県北建設事務所	解決済み
				植栽の伐採	福島市 信夫支所	平成27年度
				横断歩道の位置変更	福島警察署	解決済み
⑥	県道水原福島線	小田字明内7付近	カーブで横断歩道の見通しが非常に悪く、歩道も草が生えて狭くなっている。	減速マーク設置検討	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				警戒標識の設置	福島県 県北建設事務所	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市信夫支所、福島警察署

【平石小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道六角・石台森線	平石字長屋敷39付近～ 平石字雷電前24-1付近	歩道が無く道幅が狭い上、交通量が多く、横断するのが危険。	横断歩道の位置の変更検討	福島警察署	平成24年度
				減速を促す路面表示を検討	福島市 信夫支所	平成25年度
				路肩の修繕を検討	福島市 信夫支所	平成25年度
②	市道小田・金谷川線	平石字西ノ内54付近～ 平石字町田95付近	交通量が多く、歩道が無く危険。	路肩の修繕を検討	福島市 信夫支所	平成25年度
				横断歩道の位置の変更検討	福島警察署	平成26年度
③	市道六角・石台森線	平石字天神前57-3付近	幅員が狭く見通しが悪い。速度超過の車両が多く危険。	外側線の設置	福島市 信夫支所	平成26年度
				道路反射鏡の位置変更検討	福島市 信夫支所	平成27年度
				路肩の清掃	福島市 信夫支所	平成25年度
				路面表示の設置	福島市 信夫支所	平成26年度
				道路の搾りこみ検討	福島市 信夫支所	平成26年度
④	市道小田・金谷川線	平石字湯ヶ原69付近	一時停止標識はあるが位置が手前すぎるため安全確認できず、停止せずに通過する車が多い。	外側線の設置	福島市 信夫支所	平成27年度
				停止線の位置変更	福島警察署	平成28年度
⑤	市道西久保・清水内線	平石字台59付近	三方向から速度を出した車が通過するため危険であり、優先道路がどの道路か分からない。	交差点形状の検討	福島市 信夫支所	平成27年度
⑥	市道大山・六郎線	平石字大山～字六郎付近	道幅が狭く草も生えている。車が来た場合逃げ道がなく危険。	草刈の実施継続	福島市 信夫支所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県東北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市信夫支所、福島警察署

【野田小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道仁井田・笹谷線	笹木野字町尻15-1付近	交通量が多いにもかかわらず、道路の幅が狭い。	外側線の修繕	福島市 吾妻支所	平成24年度
②	市道南沢又・大森線	笹木野字大金谷尻22-1付近	児童の横断が大変多いが、見通しが悪い。	道路反射鏡の調整	福島市 吾妻支所	平成24年度
				交差点のカラー舗装化	福島市 吾妻支所	平成25年度
③	県道庭坂福島線	八島田字畑添1-2付近	右折・左折車が多く、横断が危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	
				道路側溝修繕	福島県 県北建設事務所	平成29年度
④	県道八島田笹木野停車場線	八島田字館56-3付近	道路が狭く横断歩道がない上に見通しが悪い。	減速マーク設置	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				交差点内のカラー舗装検討	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				外側線修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				児童への安全指導	小学校	平成26年度
⑤	市道福島西35号線	八島田字勝口27-1付近	横断歩道がなく、見通しも悪いため停止船を越えて安全確認をする車が多い。	交差点手前のカラー舗装検討	福島市 吾妻支所	平成27年度
				通学路変更	小学校	平成26年度
				児童への安全指導	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市吾妻支所、福島警察署

【庭坂小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道内町・天狗塚線	町庭坂字内町51-24付近	交通量が多いにもかかわらず、橋梁部の線形が悪く歩道も狭い。	車線分離標の設置	福島市 吾妻支所	平成24年度
				植栽の剪定	福島市 吾妻支所	平成24年度
				歩道の設置(橋梁拡幅)	福島市 吾妻支所	平成27年度
②	県道庭坂停車場線	町庭坂字畑外5-3付近	交通量が多い割りに道幅が狭いうえに、夕方薄暗い。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成27年度
				横断歩道の修繕	福島県警察	平成24年度
				既設看板の整理	福島市 吾妻支所	平成28年度
③	市道湯町・姥堂線	町庭坂字内町6-1付近	道路幅員が狭く、交通量が多い。	外側線の修繕	福島市 吾妻支所	平成25年度
				路面表示の設置	福島市 吾妻支所	平成25年度
④	県道庭坂福島線	町庭坂字町下17-2付近	交通量が多く、歩道がないことから危険。	道路側溝修繕	福島県 県北建設事務所	平成27年度
⑤	県道庭坂福島線	町庭坂字町下17-2付近	交通量が多く、歩道がないことから危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市吾妻支所、福島警察署

【庭塚小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	主要地方道福島吾妻裏磐梯線	在庭塚字薬師田19付近	押しボタンの信号はあるが、赤信号でも気付かずに通り過ぎる車(バイク)がある。	減速マークの設置	福島県 県北建設事務所	平成24年度
②	市道佐原・折戸線	在庭塚字姥懐6-1付近	横断歩道がなく、カーブも続き見通しが悪い。車もスピードを出している。	外側線の設置	福島市 吾妻支所	平成24年度
③	主要地方道福島吾妻裏磐梯線	在庭塚字弁天前4-1付近	交通量が多く、横断に注意が必要。冬季間のスリップが多い。	横断旗の設置	福島市 生活課	
④	主要地方道福島吾妻裏磐梯線	二子塚字針下駄50付近	交通量が多く、急カーブで危険。	標識の設置検討	福島県 県北建設事務所	平成27年度
				安全指導	小学校	平成25年度
⑤	市道渡辺・西原線	在庭塚字市造1-2付近	朝の時間の交通量が多い上に歩道が狭く、外側線が消えかかっている。	外側線修繕	福島市 吾妻支所	平成27年度
				地域の方へ安全指導	小学校	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市吾妻支所、福島警察署

【水保小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道福島微温湯線	桜本字桜下7-2付近	住宅地に通じるT字路が複数あるのに、横断歩道がない。	通学路の変更	小学校	平成24年度
②	市道茶畑前・宮西線	土船字宮西1-1付近	許可車両のみ進入可の道路のほが規制標識がない。	規制標識の設置	福島警察署	平成25年度
				植栽の剪定・外側線の設置	福島市 吾妻支所	平成24年度
				隅切の設置	福島市 吾妻支所	平成24年度
				学校の植栽の剪定	小学校	平成24年度
③	主要地方道上名倉飯坂伊達線	土船字南谷地5-8付近	道路幅員が広く、横断時の信号時間が短い。	信号機の時間の検討	福島警察署	平成25年度
④	県道福島微温湯線 市道土船・庭塚線	土船字谷地頭35-2付近	歩道幅員が狭く、車と接近し危険。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	平成26年度
				外側線の修繕	福島市 吾妻支所	平成25年度
⑤	市道会沢新林・雌立線	土船字赤林25-6付近	街灯が少なく、冬場に児童が一人で歩く場合危険。	外側線の修繕	福島市 吾妻支所	平成29年度
				街灯設置検討	福島市 吾妻支所	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市吾妻支所、福島警察署

【飯野小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	主要地方道飯野三春石川線 主要地方道川俣安達線	飯野町明治字上飯野川35付近	交通量も多く危険、信号機が無いため危険。	通学路標識の設置	福島市生活課	平成25年度
				信号機の設置	福島警察署	平成26年度
②	県道福島飯野線 主要地方道飯野三春石川線	飯野町字戸ノ内35-1付近	交通量も多く危険、信号機が無いため危険。	通学路標識の設置	福島市生活課	平成25年度
				信号機の設置	福島警察署	平成24年度
③	主要地方道川俣安達線	飯野町明治字下飯野川7-2付近	交通量が多いうえ、信号機・横断歩道がなく道路横断が困難な状況である。	信号機の設置検討	福島警察署	設置不可
④	市道藤柄線	飯野町字藤柄30-4付近	交通量が多く、一部道路幅員が狭いため歩道がない。加えて、急勾配のうえ、カーブで見通しが悪いため危険である。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成28年度
⑤	市道飯野・木幡線	飯野町字境川61-5付近	交通量が多く、歩道の狭い箇所があり通行や信号待ちの際危険。	外側線修繕	福島市道路保全課	平成28年度
⑥	市道遠久野・鹿能1号線	飯野町明治字丸子田付近	急な勾配にある交差点で速度超過する車が多い。前後がカーブになっているため見通しが悪い。	交差点マーク設置	福島市道路保全課	平成28年度
				交差点内カラー舗装(柾のみ)	福島市道路保全課	平成28年度
				横断歩道修繕	福島警察署	平成25年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【大久保小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	主要地方道川俣安達線	飯野町大久保字岩見内15付近	交差点が五差路で交通量も多く危険。	見守り隊の活用	小学校	平成24年度
②	市道山後線 市道月夜田・上大久保線	飯野町大久保字田端38付近	カーブで見通しが悪く、横断歩道を渡る歩行者が危険。	ゼブラゾーンの拡大、車線分離標示の設置、歩行者退避場所の拡大のため外側線の再設置	福島市道路保全課	平成25年度
				横断歩道の修繕	福島警察署	平成26年度
③	市道北町線	飯野町大久保字北町15-2付近	交通量が多く、急勾配であり自転車と車両の接触の懸念あり危険である。	外側線の修繕	福島市道路保全課	平成28年度
				路面表示の修繕	福島警察署	平成25年度
				安全指導の徹底	小学校	平成25年度
④	主要地方道川俣安達線	飯野町大久保字佐屋保39付近	交通量が多く、信号がないため道路横断が困難である。	信号機の設置検討	福島警察署	設置不可
				道路照明灯の設置検討	福島県 県北建設事務所	実施困難
⑤	市道山後線	飯野町大久保字根柄8付近	坂道で速度が出たまま通過する車が多いが、歩行がないため危険。	歩道設置	福島市道路保全課	平成28年度
				ドットライン設置	福島市道路保全課	平成29年度
				警戒標識の移設	福島市道路保全課	平成29年度
				外側線修繕	福島市道路保全課	平成28年度
⑥	市道谷津・芳池山線	飯野町大久保字谷津44付近	坂道のため速度の出た車や自転車の飛び出しが多い。	減速マーク設置	福島市道路保全課	平成29年度
⑦	市道オノ内線	飯野町大久保字越中4付近	速度超過の車や自転車の飛び出しが多い。	減速マーク設置	福島市道路保全課	平成28年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【青木小学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	主要地方道霊山松川線	飯野町青木字平石12-2付近～ 飯野町青木字神ノ前6付近	道幅が狭く歩道と車道の区別がなく危険。	路側帯のカラー舗装化	福島県 県北建設事務所	
②	市道戸石線	飯野町青木字戸石18-1付近～ 飯野町青木字楚利田8-7付近	道幅が狭く歩道と車道の区別がなく危険。	交通指導	福島警察署	平成24年度
③	主要地方道霊山松川線 市道柿ノ久保・平線	飯野町青木字平67-3付近	一時停止しない車両があり、道路横断が危険な状況である。	外側線の修繕	福島県 県北建設事務所	
				横断歩道の設置検討	福島警察署	設置不可
				路面表示の修繕	福島警察署	平成25年度
				外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成28年度
④	国道114号	飯野町青木字日ノ倉25-1付近	交通量が多く、横断歩道でも一時停止しない車両があり、道路横断が危険な状況である。	地域の協力により横断支援	小学校	平成25年度
⑤	国道114号	飯野町青木字ノ内4付近	下り坂のため速度が出たまま通過する車が多い上、歩行者用の信号が短い。	ドットライン設置	福島県 県北建設事務所	平成26年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署

【福島養護学校】

箇所	路線名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道松山町・北原線 市道山居2号線	山居75-3付近	送迎用駐車場となる松川河川敷駐車場方面から歩いてくる児童が横断するが、横断歩道が無い。道幅が狭く車がすれ違えない道路であり、なおかつ交通量も多い。	交差点マークの修繕	福島市 道路保全課	平成25年度
				歩道の設置	福島市 道路保全課	平成27年度
				足跡マークの修繕、新設	福島市 生活課	保留(改良工事待ち)
				横断歩道の設置検討	福島警察署	対策不要
②	国道4号 市道松山町・北原線	松山町185付近	信号機のない交差点で、国道へ出る際、市街地側の見通しが悪く、国道4号に左折しようとする車が横断歩道上で一時停止していることが多い。	児童への安全指導の徹底、見守り隊の活用	小学校	平成24年度
③	市道松山町・北原線	松山町142付近	4号線から右左折してくる車が多い。	児童、生徒、保護者への安全指導の徹底、特別支援教育協力員、教職員の活用	小学校	平成25年度
④	市道松山町・北原線	松山町211付近	祓川の両側に柵がないため、万が一児童が土手を降りていってしまった時に転落の危険がある。	外側線の修繕	福島市 道路保全課	平成27年度

【対策メンバー】教育委員会、小学校、福島河川国道事務所、福島県県北建設事務所、福島市生活課、福島市路政課、福島市道路保全課、福島警察署