

令和3年2月13日 福島県沖地震 被害状況等⑨

福島市災害対策本部

令和3年2月25日(木) 10時現在

1 地震情報

- (1) 発生時刻 2月13日 23時08分
- (2) マグニチュード 7.3
- (3) 震源地 福島県沖 深さ55km
- (4) 最大震度 6強(福島市6弱)

2 避難情報

2月14日 2:00 自主避難所開設17カ所開設 避難者数28人
3:00 避難者数32人(最大値)
12:30 自主避難所14カ所閉鎖 3カ所開設
15:00 自主避難所 2カ所閉鎖 1カ所開設
19:00 自主避難所4カ所追加開設
22:00 避難者数22人
2月15日 16:00 自主避難所4カ所追加開設
20:00 避難者数22人
2月16日 10:00 自主避難所 8カ所閉鎖 1カ所開設
20:00 避難者数16人
2月17日 10:00 避難者数19人
2月18日 10:00 避難者数17人
2月20日 14:00 自主避難所 1カ所閉鎖 1カ所開設
2月24日 10:00 避難者数22人

3 開設避難所(1カ所)

働く婦人の家(ふくしん夢の音楽堂併設)

4 被害状況

(1) 人的被害: 死者1名、負傷者13名 うち重傷者2名

(2) 住家被害: 全壊 2棟(17世帯)

大規模半壊 1棟

中規模半壊 3棟

半壊 13棟

準半壊 18棟

一部損壊 48棟

計85棟 2/24現在 家屋調査結果

ブロック塀倒壊55カ所

- (3) 市施設被害： 別添のとおり 2/24 13時現在
(4) 停電： なし（最大時 18,400 世帯 2/14 0：00）
(5) ライフライン切断等：水道 断水なし、漏水なし
(発生数： 断水 243戸 漏水 89カ所)

5 被災された方への支援

- (1) 被災建築物の応急危険度判定を実施します。(97件 受付、90件 実施 2/24 現在)
応急危険度判定は、地震により被害を受けた建物について、その後の余震等による倒壊、転落、落下物の危険性を判定するものです。

判定を受けたい方は下記までご連絡ください。

【問】開発建築指導課 024-525-3764

- (2) 倒壊したブロック塀等の処理について

令和3年2月13日福島県沖地震により倒壊したブロック塀等の処理につきましては、ごみ減量推進課へご相談ください。

なお、ごみ集積所へ出すこと、クリーンセンターへの自己搬入（持ち込み）はできません。

道路等交通の安全確保を最優先していただきますようお願いいたします。

【問】ごみ減量推進課 024-525-3744

- (3) 総合相談窓口の設置（罹災証明書の申請受付含む）

総合相談窓口を下記のとおり開設いたします。

罹災証明書の申請についても受付いたします。

- ① 受付日時： 令和3年2月16日から 受付時間 午前9時～午後4時30分
- ② 受付場所： 福島市役所1階市民情報室内
- ③ 電話： 024-572-5835（専用回線）
対応日時は窓口開設時間と同様です。

6 市有施設の点検に伴う閉館等

- (1) 閉館中の施設

- ・市民会館、さんどパーク、宮畑遺跡史跡公園体験学習施設”じょいもん”は当面の間、休館
- ・福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）メインアリーナ・サブアリーナ、西部体育館、湯野地区体育館（グラウンドは除く）は点検等を行い、施設の安全が確保できるまで当面の間臨時休館
- ・飯野UFOふれあい館 2階施設（和室）損傷のため当面の間利用停止
※1階展示スペース、2階（浴室、湯沸室、男女トイレ）は通常営業

- (2) 再開した施設

- ・敬老センター2/22より再開
- ・まちなか交流館 2階街なか交流スペース 2/17から再開

- ・中央学習センター2/25 より再開
- ・こむこむ館（開館、点検に伴い一部閉鎖エリアあり）

7 交通規制等

(1) 道路 規制なし

(2) 鉄道

- ・JR東北本線 平常運転
- ・東北新幹線 東京～新青森間本数を減らして運転
- ・山形新幹線 東京～新庄間本数を減らして運転
- ・奥羽本線 平常運転
- ・阿武隈急行 平常運転
- ・福島交通飯坂線 平常運転

(3) 高速道路 規制なし

8 被災者等への対応状況

(1) 罹災証明申請数 2,914 件 (24日現在)

・交付済み数 891 件

・交付率 30.6%

(2) 災害ごみへの対応

あぶくまクリーンセンター、あらかわクリーンセンターで受入れ

受入品目：家具、家電、食器類

受入量：計 28.02トン (22日現在)

搬入方法：自己搬入

災害廃棄物一時保管場所の設置について

①開設日 令和3年2月22日(月)～3月中旬予定

※日曜日、祝日、第2土曜日除く

②開設時間 午前8時30分～正午、午後1時～午後4時30分

③受入品目 ブロック、大谷石等の塀・瓦・壁材

④場 所 十六沼公園西側(福島市大笹生字俎板山地内)

【問】ごみ減量推進課 024-525-3744

(3) 災害支援物資の受入れ

- ・受入件数 1 件 (ヨークベニマル：食料品) (24日現在)

(4) 寄付の受入れ

- ・ふるさと寄付金 101 件 1,231,645 円 (24日現在)

(5) 保健師等の健康支援活動

- ・電話確認、相談
- ・医療的ケア児の安否確認 10 人
- ・難病患者の安否確認
- 電話連絡 延べ 300 件
- 訪問 7 件
- ・避難所巡回

健康相談 延べ 22 世帯 35 人

感染対策指導 延べ 10 力所

(6) 被災者生活再建支援金の受付を開始

災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給されます。

【対象となる方】

居住する住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」のり災証明を受けた世帯の世帯主

【問】地域福祉課 TEL 024-525-3760

(7) 災害見舞金の受付開始

住家が半壊以上の判定を受けた世帯の世帯主へ支給

【問】地域福祉課 TEL 024-525-3760

その他 ボランティア受け入れについて

福島市社会福祉協議会内のボランティアセンターにてマッチング（16日～）

- ・ボランティア派遣先は限定：独居高齢者・独居障がい者・高齢者のみの世帯
- ・作業内容：倒れた家具の移動、破損した食器類等の片づけ、復旧作業（専門的技術を要する作業を除く）

【別紙】市施設の被害状況

NO	施設名称	被害状況等	担当課
1	男女共同参画センター	・建物に小さなひび（数か所） ・屋上のエアコン室外機のカバー損傷（1か所）	男女共同参画センター
2	信陵支所	施設基礎部分、窓枠付近、屋外機械室に複数のクラック	管財課
3	西支所	内壁及び屋外倉庫外壁に複数のクラック	管財課
4	北信支所	階段・床コンクリートにクラック	管財課
5	吉井田支所	雨どい接合部、支所屋根、ホール接合部破損 花壇・外周のレンガ・コンクリート欠損、亀裂	管財課
6	立子山支所	建物西側基礎化粧モルタル剥離	管財課
7	清水支所	外壁・内壁に複数のクラック	管財課
8	信夫支所	建物基礎部分・窓枠付近・内壁などに複数のクラック	管財課
9	杉妻支所	建物内壁に複数のクラック	管財課
10	福島テルサ	内壁・窓・照明破損、サウナ天板落下、女子浴槽配管破損、油圧式エレベーター故障	産業雇用政策課
11	産業交流プラザ（企画展示室）	スライディングウォール庫の扉が破損。開閉及び施錠不能。	商工業振興課
12	産業交流プラザ（企画展示室）	バックヤードに入る扉が歪みにより閉められない。	商工業振興課
13	産業交流プラザ（レンタルオフィス）	上階のスプリンクラーが破損、漏水した水が下階に浸水。天井材と床材に染み込んだことによる破損	商工業振興課
14	産業交流プラザ（レンタルオフィス）	室内窓ガラスが破損	商工業振興課
15	アクティブシニアセンター・アオウゼ	各部屋の天井に穴、スライディングウォールが変形し移動不可、ゴムパッキンの落下、至る所の壁にヒビ等	商工業振興課
16	街なか交流館	天井パネルの落下	商工業振興課
17	パルセいいざか	ホール天井の亀裂	観光コンベンション推進室
18	パルセいいざか	ホール天井壁の一部剥離	観光コンベンション推進室
19	パルセいいざか	照明器具ボルト落下	観光コンベンション推進室
20	飯野UF0ふれあい館	1F展示室天井、壁一部破損	観光コンベンション推進室
21	飯野UF0ふれあい館	ボイラー室コンクリート壁一部破損	観光コンベンション推進室
22	飯野UF0ふれあい館	階段部分壁一部亀裂	観光コンベンション推進室
23	飯野UF0ふれあい館	2F壁亀裂	観光コンベンション推進室
24	飯野UF0ふれあい館	2F浴室、脱衣所、トイレ壁亀裂、ガラス戸のガラス破損	観光コンベンション推進室
25	飯野UF0ふれあい館	2F浴室タイル破損	観光コンベンション推進室
26	飯野UF0ふれあい館	2F和室空調機（天井埋込型）落下、天井ファン破損	観光コンベンション推進室
27	飯野UF0物産館	駐車場一部亀裂	観光コンベンション推進室
28	旧堀切邸 （文化財のため文化振興課にも報告済）	新蔵建具落下	観光コンベンション推進室
29	旧堀切邸 （文化財のため文化振興課にも報告済）	施設内外壁クラック多数（程度も様々）	観光コンベンション推進室
30	土湯温泉まちおこしセンター	壁面塗装一部脱落、 壁面一部亀裂有・モルタル落下（親指程度）	観光コンベンション推進室
31	土湯温泉観光交流センター	駐車場クラック（大小多数）	観光コンベンション推進室
32	土湯温泉観光交流センター	外階段クラック	観光コンベンション推進室

NO	施設名称	被害状況等	担当課
33	土湯温泉観光交流センター	天井一部歪み(2箇所)	観光コンベンション推進室
34	ふくしまスカイパーク	滑走路の亀裂	農業企画課
35	水原生活改善センター	・壁にひび数か所 ・トイレのタイル剥がれ 1か所	農業企画課
36	茂庭多目的集会所	・天井板のずれ ・壁のひび	農業企画課
37	立子山多目的集会所	・食器棚のガラス戸1枚破損	農業企画課
38	治山施設	法面一部崩落(小規模) 大波字萩久保入向 地内 (青果棟ほか・建築)	農林整備課
39	福島市公設地方卸売市場	軒下ボード落下7箇所、エキスパンションカバー脱落1箇所、排気口キャップ脱落1箇所、壁亀裂4箇所	市場管理課
40	福島市公設地方卸売市場	(青果棟ほか・電気設備) 照明器具脱落・破損9箇所	市場管理課
41	福島市公設地方卸売市場	(青果棟・建築) 排煙設備用ダクト落下3箇所	市場管理課
42	福島市公設地方卸売市場	(青果棟・機械設備) 給気用送風機ダクト支持金物落下14箇所・外れ4箇所	市場管理課
43	福島市公設地方卸売市場	(管理棟) 窓ガラス破損2枚	市場管理課
44	福島市公設地方卸売市場	(西関連店舗棟) 屋外地中給水管漏水1箇所	市場管理課
45	福島市公設地方卸売市場	(冷蔵庫棟) 冷凍機用冷却塔破損1基	市場管理課
46	市民会館	壁タイルの剥離、ガラスのひび割れ、天井ダクトのずれ等	生活課
47	西口行政サービスコーナー	隣のパスポートセンターとの間にある柱を覆っている壁面ボードの破損。	市民課
48	旧佐久間邸	外壁及び内壁のひび割れ等	定住交流課
49	ふくしん夢の音楽堂	壁面の剥離、壁のひび割れ	文化振興課
50	古閑裕而記念館	看板ひび割れ、2F天井ひび割れ	文化振興課
51	草心苑	隣接飲食店の塀が倒壊	文化振興課
52	宮畑遺跡史跡公園	歩道の歪み、自動ドア故障等	文化振興課
53	焼却工場	空気配管破損	あぶくまクリーンセンター
54	資源化工場	天井・壁ボード破損	あぶくまクリーンセンター
55	福島市飯野地域福祉センター 福島市飯野デイサービスセンター(合築)	建物全体、廊下、各部屋の天井や壁との結合箇所に亀裂、壁紙がはがれる。時計、石膏ボードの破片、断熱材のようなものがあちこちに落下。ボイラー室の温水ポンプが水漏れ。	長寿福祉課
56	福島中央デイサービスセンター	小浴室壁に亀裂、一部タイルが剥がれ落ちている。ひび割れしたタイルはシリコンで補修。 ・デイ入口浸水(保健所スプリンクラー作動によるもの)	長寿福祉課
57	福島市春日町デイサービスセンター	浴室のタイル壁にせり出し。 ・デイ入口手摺 アスファルトひび。	長寿福祉課
58	福島わたりふれあいセンター	・視聴覚室、集会室・・・天井材一部剥離 ・階段室・・・壁タイル一部剥離	長寿福祉課
59	福島市老人福祉センター	トイレ配管水漏れ	長寿福祉課
60	福島市保健福祉センター	6階スプリンクラー設備配管破損により各階浸水被害	保健所総務課
61	渡利保育所	西側ブロック塀 破損	幼稚園・保育課
62	渡利保育所	北側ブロック塀 破損	幼稚園・保育課
63	笹谷保育所	調理室 壁・天井破損	幼稚園・保育課
64	笹谷保育所	3歳児保育室 床隆起	幼稚園・保育課
65	笹谷保育所	所庭 亀裂	幼稚園・保育課
66	杉妻保育所	北側ブロック塀 破損	幼稚園・保育課
67	杉妻保育所	調理室 壁・天井破損	幼稚園・保育課
68	余目保育所	玄関 壁破損	幼稚園・保育課
69	平野保育所	3歳児保育室 床へこみ	幼稚園・保育課

NO	施設名称	被害状況等	担当課
70	東浜保育所	職員用トイレ 壁破損	幼稚園・保育課
71	東浜保育所	玄関 掲示板落下	幼稚園・保育課
72	東浜保育所	一時預かり用保育室 壁破損	幼稚園・保育課
73	東浜保育所	南側壁面 亀裂	幼稚園・保育課
74	蓬萊第二保育所	駐車場 犬走と地面間の亀裂	幼稚園・保育課
75	御山保育所	事務室キャビネット ガラス破損	幼稚園・保育課
76	飯野あおぞら保育所	4歳児保育室エアコン 支柱ズレ	幼稚園・保育課
77	飯野あおぞら保育所	所庭フェンス 土台亀裂	幼稚園・保育課
78	飯野あおぞら保育所	花壇ブロック 亀裂	幼稚園・保育課
79	飯野あおぞら保育所	ソーラーシステム調節指示器 非表示	幼稚園・保育課
80	ふくしま中央認定こども園	炊飯器 落下による破損	幼稚園・保育課
81	ふくしま中央認定こども園	春日園舎0歳児保育室 床へこみ	幼稚園・保育課
82	ふくしま中央認定こども園	春日園舎外壁 亀裂	幼稚園・保育課
83	ふくしま中央認定こども園	春日園舎壁 破損	幼稚園・保育課
84	ふくしま中央認定こども園	春日園舎職員用トイレ 壁破損	幼稚園・保育課
85	ひらの認定こども園	幼児用トイレ入り口 壁亀裂あり	幼稚園・保育課
86	ひらの認定こども園	屋根瓦 1枚落下	幼稚園・保育課
87	いいの認定こども園	遊戯室非常灯 天井からの突出	幼稚園・保育課
88	いいの認定こども園	物置の扉 破損(3カ所)	幼稚園・保育課
89	渡利児童センター	天井、壁に一部損傷	こども政策課
90	本内西町排水路	ブロック塀倒壊 L=11.2m	河川課
91	準用河川境川	護岸ブロック損傷 L=10m	河川課
92	市道 野田・森合線 森合字中谷地地内	舗装亀裂 L=6.3m 側溝、集水柵破損 L=9m	道路保全課
93	市道 泉・前原線 南矢野目字中屋敷地内	舗装版破損 L=2m W=3.5m	道路保全課
94	市道 庄司・三条院線 御山字庄司地内	舗装版破損 L=2.2m W=3.5m	道路保全課
95	市道 福島北54号線 笹谷字谷地前地内	舗装版破損 L=9.7m W=4.95m	道路保全課
96	市道 小松原・畑田線 森合字東上古屋地内	舗装破損 L=3.5m W=3.6m 側溝破損 L=4m	道路保全課
97	市道 小松原・畑田線 森合字東上古屋地内	集水柵破損 N=1箇所	道路保全課
98	市道 小松原・畑田線 森合字小松原地内	集水柵破損 N=1箇所	道路保全課
99	市道 森合町・台線 森合字川前地内	舗装亀裂・段差 L=1.4m W=4.1m	道路保全課
100	市道 樋口・御仮家線 鎌田字舟戸地内(橋本橋)	舗装亀裂1箇所 L=5m W=0.1m 側溝破損 L=4m	道路保全課
101	市道 鎌田・笹谷線 鎌田字舟戸地内(鎌田大橋)	伸縮装置コンクリート破損3箇所 L1=0.85m L2=0.75m L3=0.30m	道路保全課
102	市道 八剣町・鳥谷下線 御倉町地内(天神橋)	伸縮装置破損(歩車道境界ブロック部) 3箇所 舗装段差1箇所 L=1.3m W=0.03m	道路保全課
103	市道 方木田・太田町線 方木田字葉ノ木立地内(あづま橋)	歩道タイル隆起1箇所 地覆部ひび割れ4箇所 Wmax=0.02m	道路保全課
104	市道 野田町・森下線 野田町四丁目地内(久保田跨線橋)	階段ブロック浮き上がり3箇所 階段基部コンクリート破損1箇所	道路保全課
105	市道 南町・浅川線 市道 西久保・清水内線 黒岩字清水内 外地内	舗装破損 L=45m	道路保全課
106	市道 蓬萊町74号線 蓬萊町4丁目地内	舗装版破損 L=100m 側溝破損 L=11.2m	道路保全課
107	市道 南福島弥生15号線 黒岩字弥生地内	舗装破損 L=45m	道路保全課
108	市道 沼ノ上6号線 伏拝字沼ノ上地内	舗装破損 L=2m W=3.6m 舗装亀裂 L=3.6m	道路保全課
109	市道 南六角・沼ノ上線 伏拝字沼ノ上地内	舗装破損 L=30m W=6m	道路保全課
110	市道 沼ノ上1号線 伏拝字沼ノ上地内	舗装破損 L=30m	道路保全課

NO	施設名称	被害状況等	担当課
111	市道 蓬萊町・杉ノ内線 市道 蓬萊町97号線 蓬萊町1丁目外地内	道路亀裂 L=2.5m 約30箇所 舗装破損 歩道部A=16m	道路保全課
112	市道 南町・浅川線 伏拝字沼ノ上地内	道路亀裂・一部沈下 L=40m	道路保全課
113	市道 南町・浅川線 蓬萊町1丁目地内	道路亀裂・段差 L=10m L=7m L=15m L=7m	道路保全課
114	市道 蓬萊町41号線 蓬萊町5丁目地内	道路亀裂 L=4.2m 側溝段差 L=1.2m	道路保全課
115	市道 蓬萊町74号線 蓬萊町4丁目地内	道路破損 L=12.8m W=5.4m	道路保全課
116	市道 桜台14号線 田沢字桜台地内	道路破損 L=7.4m W=5m	道路保全課
117	市道 小倉寺・大森線 黒岩字田部屋地内(田部屋橋)	歩道平板ブロック段差 3箇所 h=0.02m	道路保全課
118	市道 南町・浅川線 伏拝字台田地内(濁川橋歩道橋)	歩道舗装陥没 1箇所 W=2m H=0.05m	道路保全課
119	市道 月夜田・上大久保線 飯野町大久保字仲窪地内	側溝破損 L=3m	道路保全課
120	市道 上箱屋・小武木線 飯野町青木字宮向地内	舗装破損 L=30m W=1.8m~3.2m	道路保全課
121	市道 笠松・石高山線 立子山字内ノ馬場地内	道路陥没(片側通行止) L=5m W=1.55m	道路保全課
122	市道 若ノ内・雪舟田線 立子山字月山地内	舗装破損 L=22m W=1m	道路保全課
123	市道 上池線 飯野町大久保字上小池地内	舗装破損 L=20.6m W=1.4m~4.5m	道路保全課
124	市道 下染屋・大沢線 大波字相ノ塚地内	モルタル法面剥離 L=7m L=2.5m	道路保全課
125	市道 佐原・微温湯線 佐原字竹ノ森地内	舗装亀裂 L=6m W=4.8m L=2.5m W=4.9m 法面崩落 L=16.5m H=2.2m	道路保全課
126	市道 下染屋・大沢線 土湯温泉町字杉ノ下地内	舗装破損(側溝との隙間)、段差 L=15.6m	道路保全課
127	市道 佐原・微温湯線 土湯温泉町字油畑地内	落石による防護ネット破損 L=20m	道路保全課
128	市道 河原・大道線 飯坂町湯野字一口坂地内	舗装亀裂 L=24m W=1.9m~2.3m ひび割れ W=0.02m H=0.05m	飯坂支所
129	市道 西堀切・藤沢田線 飯坂町字笠松地内	法面崩壊 L=5m H=5m	飯坂支所
130	市道 内畑・古河岩線 飯坂町字古河岩地内(1)	舗装版破損・段差 L=4.8m W=1.5m ひび割れ W=0.02m H=0.05m	飯坂支所
131	市道 内畑・古河岩線 飯坂町字古河岩地内(2)	舗装版破損・段差 L=18m W=2m ひび割れ W=0.02m H=0.05m	飯坂支所
132	市道 内畑・古河岩線 飯坂町字古河岩地内(3)	舗装版破損・段差 L=20m W=1m ひび割れ W=0.02m H=0.05m	飯坂支所
133	市道 内畑・古河岩線 飯坂町字古河岩地内(4)	舗装版破損・段差 L=18m W=3m ひび割れ W=0.02m H=0.05m	飯坂支所
134	市道 赤坂山・宮ノ前線 飯坂町茂庭字遠西地内	舗装亀裂 L=10m W=5.4m ひび割れ W=0.03m H=0.06m~0.2m	飯坂支所
135	市道 櫛ヶ峯線 飯坂町湯野字櫛ヶ峯地内	落石 L=15m W=10m	飯坂支所
136	市道 橋本・町尻線 飯坂町湯野字寺町 外地内	舗装亀裂・破損 L=100m W=3.7m	飯坂支所
137	市道 古館・中赤館線 飯坂町字一本松 外地内	歩道舗装の沈下(インターロッキング) L=40m W=2m	飯坂支所
138	市道 町裏・峯道線 松川町浅川字町裏地内	道路路肩・法面崩落 L=14m	松川支所
139	市道 坂上・竹柄窪線 松川町水原字上足坂地内	舗装亀裂 L=3.5m W=3.2m	松川支所
140	市道 小谷地・右輪台線 松川町水原字上足坂地内	舗装亀裂 L=3m W=4m 4箇所	松川支所

NO	施設名称	被害状況等	担当課
141	市道 南町・浅川線 松川町浅川字宝器松地内 (医大大橋)	舗装破損 (歩道部) L=3.7m W=3m L=2.7m W=3m	松川支所
142	市道 佐久間・西原山線 松川町下川崎字西原山地内 (川原田跨線橋)	舗装破損 (歩道部) L=1.8m W2.5m 2箇所	松川支所
143	市道 北谷地・経塚線 大森字経塚地内	舗装破損 L=5m W3m 集水桝破損 N=1箇所	信夫支所
144	市道 永井川・大森線 大森字下原田地内	側溝隆起 L=8m	信夫支所
145	市道 永井川・大森線 大森字下原田地内	集水桝破損 N=2箇所	信夫支所
146	市道 永井川・大森線 永井川字北谷地地内	舗装亀裂 L=3m	信夫支所
147	市道 日ノ下・北谷地線 永井川字北谷地地内	舗装亀裂 L=4m	信夫支所
148	市道 町田・杉ノ内線 小田字日請内前地内	舗装陥没 L=12m W=6m L=11m W=6m	信夫支所
149	市道 松木下1号線 永井川字松木下地内	舗装亀裂 L=3m	信夫支所
150	市道 三斗内・街道北線 上鳥渡字街道南地内	舗装亀裂 W=2m~3m 3箇所	信夫支所
151	市道 新町1号線 下鳥渡字新町地内	舗装亀裂 W=3m 3箇所	信夫支所
152	市道 滝ノ前・家中内前線 大森字竹ノ内地内	側溝破損 L=10m	信夫支所
153	市道 沢田・雷線 永井川字沢田地内	舗装亀裂 W=5.5m	信夫支所
154	市道 久保内15号線 大森字久保内地内	舗装亀裂 W=4m	信夫支所
155	市道 上谷地・鍋谷地線 成川字上谷地地内	路面崩落 L=3m H=1m	信夫支所
156	あさひ台公園	公園内地面にひび L=13.0m 利用には支障ないが、民地に隣接しており、安全確認のため伸縮計を設置 (経過観察)	公園緑地課
157	御倉邸	石灯籠 1基倒壊 設置業者で無償復旧 邸内の土壁にひび数ヶ所 (運営に問題なし)	公園緑地課
158	衛生処理場	処理水圧送ポンプ配管 漏水 運転に支障なし	下水道管理センター
159	堀河終末処理場	雨水ポンプ場外部エキスパンションカバー外れ 運転に支障なし	下水道管理センター
160	福島第三小学校外16校	学校一般備品破損	教育総務課
161	福島第二小学校外18校	学校教材備品破損	学校教育課
162	福島第三小学校外26校園 (小学校18校・中学校7校・幼稚園2園)	エキスパンジョイント破損 (改修)、建物周辺部 不陸発生調整等	教育施設管理課
163	東部学校給食センター外1センター	排水管漏水、内壁破損等	教育施設管理課
164	中央学習センター外15館 (分館含)	壁・天井クラック、犬走部亀裂等補修	生涯学習課
165	こむこむ館	NHKとの境損傷、内壁亀裂	生涯学習課
166	福島市立図書館	窓ガラス、書架転倒防止用固定器具破損等	市立図書館
167	本部・福島消防署	外壁・内壁亀裂、西車庫壁面亀裂	消防総務課
168	飯坂消防署	外壁亀裂、油庫床面亀裂	消防総務課
169	飯坂消防署東出張所	玄関・車庫・風呂場に亀裂	消防総務課
170	福島南消防署	外壁亀裂、玄関前タイル破損 アスファルト舗装亀裂	消防総務課
171	福島南消防署信夫分署	コンクリート舗装、外壁亀裂、西車庫外壁亀裂、 シャッター一部破損	消防総務課
172	福島南消防署杉妻出張所	車庫シャッター破損	消防総務課
173	第2分団屯所車庫	外壁亀裂、屯所側シャッター開閉不能 基礎柱亀裂、建物全体的に歪み	消防総務課
174	第3分団2部八島町車庫	C B造外壁亀裂、シャッター開閉不能	消防総務課
175	第7分団 (渡利) 1部西ノ内屯所車庫	基礎部分亀裂	消防総務課

NO	施設名称	被害状況等	担当課
176	第7分団（渡利）4部車庫	車庫シャッター脇基礎亀裂	消防総務課
177	第8分団（杉妻）1部堰下屯所車庫	シャッター脇壁亀裂	消防総務課
178	第8分団（杉妻）4部町ノ内屯所車庫	基礎亀裂	消防総務課
179	第11分団（鎌田）3部北街道下屯所車庫	外壁亀裂、2階屯所建具ガラス破損 トイレベンチレーター及び配管破損	消防総務課
180	第11分団（鎌田）4部芳堀屯所車庫	水道管破損、漏水	消防総務課
181	第12分団（瀬上）3部向瀬上屯所車庫	階段基礎部分亀裂	消防総務課
182	第12分団（瀬上）4部幸町屯所置場	基礎剥離、車庫前亀裂	消防総務課
183	第18分団（土湯）2部悪戸尻屯所車庫	車庫前アスファルト舗装割れ	消防総務課
184	第20分団（立子山）1部内蔵場置場	外壁亀裂、落下	消防総務課
185	第20分団（立子山）1部宮畑屯所車庫	外壁一部落下、屋根瓦ずれ	消防総務課
186	第20分団（立子山）2部竹ノ下屯所車庫	外壁亀裂	消防総務課
187	第20分団（立子山）3部上館屯所車庫	外壁亀裂	消防総務課
188	第22分団（野田町）屯所車庫	塗装剥離	消防総務課
189	第23分団（飯坂）1部五倫田屯所車庫	シャッター脇基礎破損	消防総務課
190	第23分団（飯坂）4部小川屯所車庫	外壁亀裂剥離	消防総務課
191	第27分団（東湯野）1部内畑屯所車庫	外壁亀裂一部剥離、屋根瓦ずれ	消防総務課
192	第29分団（松川）3部竹ノ内屯所車庫	車庫前・玄関コンクリート基礎破損。	消防総務課
193	第29分団（松川）3部金山屯所車庫	外壁亀裂	消防総務課
194	第30分団（金谷川）1部幸道屯所車庫	シャッター歪み	消防総務課
195	第33分団（大森）1部高畑屯所車庫	シャッター歪み、水道管漏水	消防総務課
196	第34分団（鳥川）1部五反田屯所車庫	東側G L沈下、亀裂	消防総務課
197	第36分団（野田）5部萱場東屯所置場	外壁亀裂	消防総務課
198	第43分団（明治）2部南小戸明利車庫	基礎亀裂剥離	消防総務課
199	施設管理センター敷地内 給水課・経 理課倉庫	ガラス破損3枚	水道総務課
200	宮代水源ポンプ所	ガラスひび1枚	水道総務課