






メーター取付状況







水質試験

残留塩素測定状況

採水状況



測定状況



給水用具

① 不凍水栓柱




② 据置型給湯器

全景




② 据置型給湯器

配管状況





② 据置型給湯器 逆止弁設置状況




③ 洗濯水栓



③ 洗濯水栓


④ 混合水栓

洗面



⑤ 自動混合水栓

台所



⑥ ボールタップ


⑦ 立水栓

1Fトイレ



⑥ ボールタップ

1Fトイレ



⑥ ボールタップ

1Fトイレ

アングル止水栓





⑦ 立水栓

1Fトイレ

受付番号	2022010208
給水装置設置場所	五老内町3-1
申込者	水道太郎
撮影項目	⑦立水栓 1Fトイレ
撮影年月日	令和4年1月14日
指定事業者	給水検査



⑦ 立水栓

1Fトイレ

受付番号	2023010000
給水装置設置場所	福島市五老内町3-1
申込者	水道太郎
撮影項目	⑦立水栓 1Fトイレ
撮影年月日	令和5年8月31日
指定事業者	給水検査



受付番号	2023010000
給水装置設置場所	福島市五老内町3-1
申込者	水道太郎
撮影項目	⑦立水栓 1Fトイレ
撮影年月日	令和5年8月31日
指定事業者	給水検査

⑧ シャワー付混合水栓

ユニットバス



⑧ シャワー付混合水栓



⑨ ボールタップ


2Fトイレ





水抜栓設置状況

全景



水抜栓設置状況

水抜栓筐



水抜栓設置状況

水抜栓





止水栓設置状況

既設止水栓(全景)



止水栓設置状況

止水栓筐



止水栓設置状況

止水栓・口ケーティングワイヤー

② 据置型給湯器

配管保溫前

立上管確認



② 据置型給湯器

配管保溫前

立上管確認



② 据置型給湯器

配管保溫狀況

