

4 被害状況・調査

被害集計班

班長 財務部次長(税務担当)
班員 資産税課、生活課、国保年金課

福島市の震度 6弱

■東北地方太平洋沖地震 M9.0

平成 23 年 3 月 11 日(金)午後 2 時 46 分

※最大震度 7 (宮城県栗原市)

・ 仙台市：震度 6 強(宮城野区)

震度 6 弱(青葉区、若林区、泉区)

震度 5 強(太白区)

県内の震度 6 強：白河市、須賀川市、国見町、天栄村、
富岡町、大熊町、浪江町、鏡石町、
楡葉町、双葉町、新地町

《参考》

■阪神・淡路大震災

平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分

兵庫県南部地震 M7.3

最大震度 7

■新潟県中越沖地震 M6.8

平成 19 年 7 月 16 日午前 10 時 13 分

最大震度 6 強

(1) 地震の被害状況

ア 人的被害(H25. 11. 30 現在)

死 者 15名(直接死6名、関連死9名)

重傷者 2名

軽傷者 17名

イ 住宅被害(最終結果)

全 壊 744 件(住家 204 非住家 540)

大規模半壊 638 件(住家 330 非住家 308)

半 壊 4,919 件(住家 3,650 非住家 1,269)

一部損壊 7,688 件(住家 6,549 非住家 1,139)

計 13,989 件(住家 10,733 非住家 3,256)

※ 当初は被害の状況がまったく把握できず、日々被害調査に追われた。

ウ 被害の集計

東日本大震災の被害状況

平成25年11月30日 現在

			人数・件数			
人的被害			死 亡 者		15 人	
			行 方 不 明 者		0 人	
			負 傷 者（重 傷）		2 人	
			（ 軽 傷 ）		17 人	
			小 計		34 人	
住宅等被害	住家被害		全 壊		204 件	
			半 壊	大 規 模 半 壊		330 件
				そ の 他		3,650 件
			小 計		4,184 件	
	損 壊		6,549 件			
	非住家被害		3,256 件			
その他工作物		1,406 件				
市施設被害	建物被害		損 壊		292 件	
	その他工作物		33 件			
道路その他			法 面 崩 壊		43 件	
			擁 壁 崩 壊		33 件	
			路 面 陥 没		1,676 件	
			落 石		17 件	
			倒 木		15 件	
			電 柱 倒 壊		2 件	
			冠 水		4 件	
			橋 梁 破 損		50 件	
			そ の 他		691 件	
			小 計		2,531 件	

(2) 余震の状況

危機管理課

平成23年は、震度1以上の地震が846回と極めて多く、収まりを見せた平成24年でも157回と、例年をはるかに上回る余震が続いた。

◇過去の震度1以上の地震

平成20年	52回／年
平成21年	26回／年
平成22年	35回／年
平成23年	846回／年
平成24年	157回／年

◇過去の震度4以上の地震

平成20年	3回／年
平成21年	0回／年
平成22年	3回／年
平成23年	14回／年
平成24年	2回／年

※「資料 15 福島市における過去の地震の状況」を参照

(3) 地震災害による市営住宅の緊急入居 (H23. 3. 29 現在)

建築住宅課

- (ア) 入居可能戸数 177戸 (うち 修繕を要する戸数 80戸)
- (イ) 現状貸出可能戸数 97戸
- (ウ) 入居済み戸数 17戸 (うち あさひ台17戸)
- (エ) 残戸数 160戸 (うち 現状貸出可能戸数80戸)

◇参考

入居申込戸数	136戸 (うち あさひ台からの申込38戸)
辞退	15戸 (民間アパート借上、親族同居等)
修繕済み戸数	0戸 (資材調達等により1ヶ月以上を要する)

※避難指定区域 (あさひ台) 優先入居対応済み (17戸)

※応急危険度判定及び家族状況(75歳以上の高齢者等)等による優先入居手続き中。(約30戸)

※優先入居終了後、申込順により手続きを進める。

(4) 被災建築物応急危険度判定

開発建築指導課

※被災建築物応急危険度判定とは

- ・地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性並びに建築物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り速やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係る二次災害を防止することを目的とする。
- ・被災建物が使用できるか否かを応急的に判定する。
- ・判定

危険（赤）：立ち入りは危険（専門家に相談し応急処置後に立ち入り可）

要注意（黄）：立ち入るのは十分注意（応急的補強は専門家に相談）

調査済（緑）：使用可能（被害程度は小さい）

（平成 23 年 5 月 10 日現在）

◇ 3 月 1 2 日～4 月 1 4 日実施

- ・班体制：延べ 43 班
- ・判定士数：延べ 86 名
- ・被災建物応急危険度判定は 4 月 1 4 日で終了。
- ・被災住宅の相談業務は現在も継続実施中。

調査結果	件数
危険（赤）	114 件
要注意（黄）	238 件
調査済（緑）	156 件
合計	508 件

地震！この建物大丈夫？ 被災建築物応急危険度判定



被災建築物応急危険度判定とは…
地震により被災した建物が、その後に発生する余震等で倒壊したり物が落下して、人命に危険をおよぼす恐れがあります。そのため、被災後すぐに、地方公共団体により、応急危険度判定士が被災建物の調査を行い、その建物が使用できるか否かを応急的に判定することをいいます。この調査は無料です。また被災証明のための被害調査ではありません。



（赤）この建物に立ち入ることは危険です



（黄）この建物に立ち入る場合は十分注意して



（緑）この建物は使用可能です

応急危険度判定士とは…
応急危険度判定士は、都道府県知事が認めた建築技術者で、ヘルメットシール、腕章等で明示され、身分を証明する判定士登録証等を常時携帯しています。

調査結果の表示は…
応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の三種のステッカーで、建物の出入口等の見やすい場所に表示します。判定結果に対する問い合わせ先は、判定ステッカーに記入されています。


お問い合わせ先

地震被災後の建築物の判定

地震被災後の建築物の判定には 3 種類あります。


- ①被災建築物応急危険度判定（地震直後できるだけ早く実施）
- ②被災区分判定（地震後、建築物の復旧対策検討のために実施）
- ③被災証明（地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施）

①被災建築物応急危険度判定（地震直後に二次災害防止のため）



②被災区分判定と復旧（応急危険度判定後に被災建築物の復旧のため）

大地震により被災した建築物の残存耐震性を把握し、その建築物に引き続き住む、あるいは建築物を使用するため（恒久・継続使用）にどのような補修・補強をしたら良いか建築の専門家が詳細に調べて判定を行い、復旧の方法を決定します。
※判定及び復旧計画の作成には一定の費用がかかります。
詳しくは、市町村役場へお問合せ下さい。



被災建築物応急危険度判定集計表

1 判定実施件数 : 508 件 (調査率 : 100 %)
 2 実施対象物件数: 508 件
 3 判定建築物概要

◆用途別判定結果

用途	調査件数	調査済	要注意	危険
1 戸建て専用住宅	423 件 [83.3 %]	136 件 [32.2 %]	206 件 [48.7 %]	81 件 [19.1 %]
木造	395 件 [89.8 %]	122 件 [30.9 %]	197 件 [49.9 %]	76 件 [19.2 %]
鉄骨造	24 件 [5.1 %]	13 件 [54.2 %]	7 件 [29.2 %]	4 件 [16.7 %]
RC・SRC造	4 件 [1.0 %]	1 件 [25.0 %]	2 件 [50.0 %]	1 件 [25.0 %]
2 長屋住宅	10 件 [2.0 %]	3 件 [30.0 %]	5 件 [50.0 %]	2 件 [20.0 %]
木造	9 件 [2.0 %]	2 件 [22.2 %]	5 件 [55.6 %]	2 件 [22.2 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	1 件 [4.8 %]	1 件 [100.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
3 共同住宅	20 件 [3.9 %]	7 件 [35.0 %]	11 件 [55.0 %]	2 件 [10.0 %]
木造	5 件 [1.1 %]	1 件 [20.0 %]	2 件 [40.0 %]	2 件 [40.0 %]
鉄骨造	9 件 [19.1 %]	4 件 [44.4 %]	5 件 [55.6 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	6 件 [28.6 %]	2 件 [33.3 %]	4 件 [66.7 %]	0 件 [0.0 %]
4 併用住宅	14 件 [2.8 %]	4 件 [28.6 %]	3 件 [21.4 %]	7 件 [50.0 %]
木造	10 件 [2.3 %]	3 件 [30.0 %]	1 件 [10.0 %]	6 件 [60.0 %]
鉄骨造	2 件 [4.3 %]	1 件 [50.0 %]	1 件 [50.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	2 件 [9.5 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	1 件 [50.0 %]
5 店舗	5 件 [1.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	4 件 [80.0 %]
木造	4 件 [0.9 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	3 件 [75.0 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [100.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
6 事務所	13 件 [2.6 %]	4 件 [30.8 %]	7 件 [53.8 %]	2 件 [15.4 %]
木造	4 件 [0.9 %]	1 件 [25.0 %]	1 件 [25.0 %]	2 件 [50.0 %]
鉄骨造	6 件 [12.8 %]	1 件 [16.7 %]	5 件 [83.3 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	3 件 [14.3 %]	2 件 [66.7 %]	1 件 [33.3 %]	0 件 [0.0 %]
7 旅館・ホテル	3 件 [0.6 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	3 件 [100.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	3 件 [14.3 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	3 件 [100.0 %]
8 庁舎等公共施設	1 件 [0.2 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
9 病院・診療所	1 件 [0.2 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [100.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [100.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
10 保育園	1 件 [0.2 %]	1 件 [100.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	1 件 [0.2 %]	1 件 [100.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
11 工場	1 件 [0.2 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
12 倉庫	7 件 [1.4 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	6 件 [85.7 %]
木造	6 件 [1.4 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [0.0 %]	5 件 [83.3 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [100.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
13 学校	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
14 体育館	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
15 劇場、遊技場等	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
木造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
鉄骨造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
RC・SRC造	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]
16 その他	9 件 [1.8 %]	1 件 [11.1 %]	2 件 [22.2 %]	6 件 [66.7 %]
木造	6 件 [1.4 %]	1 件 [16.7 %]	2 件 [33.3 %]	3 件 [50.0 %]
鉄骨造	1 件 [2.1 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	1 件 [100.0 %]
RC・SRC造	2 件 [9.5 %]	0 件 [0.0 %]	0 件 [0.0 %]	2 件 [100.0 %]
判定累計	508 件	156 件 [30.7 %]	238 件 [46.9 %]	114 件 [22.4 %]
木造	440 件	131 件 [29.8 %]	210 件 [47.7 %]	99 件 [22.5 %]
鉄骨造	47 件	19 件 [40.4 %]	20 件 [42.6 %]	8 件 [17.0 %]
RC・SRC造	21 件	6 件 [28.6 %]	8 件 [38.1 %]	7 件 [33.3 %]

(5) 住家等の被害状況 **被害調査班**

班長 財務部次長(税務担当)
班員 資産税課(主)、市民税課、納税課、地域福祉課、開発建築指導課
(応援) 資産税課(家屋係)OB、中長期派遣職員、全庁からの支援

ア 家屋被害調査 **資産税課**

被害家屋調査業務概要

○調査開始 3月23日～

①当初調査は、災害対策本部に報告のあった物件を中心に調査(半壊以上を対象)

<災害対策本部集計>

・全壊 19 棟 ・半壊 49 棟 ・一部損壊 2,223 棟 ・その他 1,065 棟 計 3,356 棟

※上記のうち半壊以上の物件を調査対象として調査

②被災者からの申請による調査 3月28日～

全棟調査(17万棟)ではなく申請に基づく調査を基本とする

○調査体制

・担当課：資産税課

・市内を13地区に分け、家屋係職員を班長として担当割

・調査員 2人1組(当初は納税課・市民税課の協力のもと実施)

<判定員>

①資産税課職員

②家屋OB職員(H23.4.1より併任辞令)

③中長期派遣職員(H23.9.1～H25.3.31 延7名)

④建築士(8/22より業務委託：資産税課職員帯同)

<補助員>

①納税課・市民税課職員

②全庁支援(7/4～8/5 9名、11/7～3/30 4人、4/9～ 4人)

○調査件数 13,989棟(最終結果)

・全壊	744	(住家 204	非住家 540)
・大規模半壊	638	(住家 330	非住家 308)
・半壊	4,919	(住家 3,650	非住家 1,269)
・一部損壊	7,688	(住家 6,549	非住家 1,139)
計	13,989	(住家 10,733	非住家 3,256)




月別調査件数及び判定結果

月		調査件数			判定結果											
		全体	住家	非住家	全体				住家				非住家			
					全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊
H23	3月	420	327	93	104	40	103	173	68	32	90	137	36	8	13	36
	4月	1,653	1,286	367	176	109	647	721	69	78	520	619	107	31	127	102
	5月	923	731	192	45	80	375	423	10	52	299	370	35	28	76	53
	6月	1,236	915	321	83	99	566	488	11	45	468	391	72	54	98	97
	7月	1,915	1,462	453	77	78	786	974	11	32	586	833	66	46	200	141
	8月	785	601	184	30	55	323	377	4	27	250	320	26	28	73	57
	9月	1,055	827	228	34	37	344	640	6	18	261	542	28	19	83	98
	10月	1,199	922	277	41	29	380	749	4	14	261	643	37	15	119	106
	11月	916	718	198	21	26	270	599	5	11	209	493	16	15	61	106
	12月	614	508	106	11	16	206	381	2	8	157	341	9	8	49	40
H24	1月	699	534	165	12	17	206	464	2	1	137	394	10	16	69	70
	2月	463	358	105	20	9	164	270	2	4	108	244	18	5	56	26
	3月	481	363	118	15	5	155	306	3	0	92	268	12	5	63	38
	4月	520	369	151	21	12	144	343	3	4	77	285	18	8	67	58
	5月	461	356	105	15	9	114	323	2	1	64	289	13	8	50	34
	6月	353	256	97	22	7	77	247	1	0	38	217	21	7	39	30
	7月	283	188	95	16	10	58	199	1	3	32	152	15	7	26	47
	8月	11	11	0	0	0	1	10	0	0	1	10	0	0	0	0
	9月	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	11月	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
計		13,989	10,733	3,256	744	638	4,919	7,688	204	330	3,650	6,549	540	308	1,269	1,139

13,989	10,733	3,256
--------	--------	-------

家屋被害調査 地区別判定結果

判定区分		本庁	渡利	杉妻	蓬萊	清水	東部	北信	吉井田	西	土湯	信陵	立子山	飯坂	松川	信夫	吾妻	飯野	合計
住家	全壊	39	10	28	4	20	12	24	1	5	5	5	4	12	12	11	9	3	204
	大規模半壊	60	23	10	8	40	19	56	0	4	4	13	0	24	8	31	22	8	330
	半壊（その他）	690	271	128	64	413	227	623	54	34	13	163	16	279	102	322	207	44	3,650
	半壊に至らない	963	392	286	195	723	308	1,108	175	80	13	334	30	446	236	607	520	133	6,549
	計	1,752	696	452	271	1,196	566	1,811	230	123	35	515	50	761	358	971	758	188	10,733
非住家	全壊	44	13	20	12	27	15	93	5	19	4	18	4	55	59	58	71	23	540
	大規模半壊	14	3	7	3	20	16	63	3	14	2	14	1	40	26	38	35	9	308
	半壊（その他）	127	28	34	25	42	70	198	17	51	11	36	10	154	98	161	133	74	1,269
	半壊に至らない	142	29	51	27	61	67	210	31	43	17	31	10	106	63	112	96	43	1,139
	計	327	73	112	67	150	168	564	56	127	34	99	25	355	246	369	335	149	3,256
合計	全壊	83	23	48	16	47	27	117	6	24	9	23	8	67	71	69	80	26	744
	大規模半壊	74	26	17	11	60	35	119	3	18	6	27	1	64	34	69	57	17	638
	半壊（その他）	817	299	162	89	455	297	821	71	85	24	199	26	433	200	483	340	118	4,919
	半壊に至らない	1,105	421	337	222	784	375	1,318	206	123	30	365	40	552	299	719	616	176	7,688
	計	2,079	769	564	338	1,346	734	2,375	286	250	69	614	75	1,116	604	1,340	1,093	337	13,989



(6) 公共施設の被害状況

直後の状況

○福島県庁

- ・被災し、災害対策の初動対応に遅れが生じた。

○福島市水道局

- ・被災し、市庁舎へ移転。

○体育館、小中学校など

- ・天井落下などで、避難所として使えない施設も

※須賀川市役所(原発から 50Km) は全壊



福島市水道局の被災状況



県庁東分庁舎の被災状況

ア 管理課所管財産の状況

管理課

- ① 本庁舎(東棟附属倉庫ドア、東棟免震装置関連、外構陥没等)
 - ② 支所(全支所において、天井破損・外壁クラック・窓ガラス割れ等)
 - ③ 分庁舎(躯体損傷により倒壊の可能性あり)
 - ④ 分室(躯体損傷により倒壊の可能性あり)
 - ⑤ 県農業共済会館ビル(躯体損傷により倒壊の可能性あり)
- ◇ 上記についてきめ細かな交付金及び災害復旧費により、被災建築物の改修・修繕・解体工事を行った。
- ①' 本庁舎等災害復旧工事(23 年度)
 - ②' 支所等災害復旧工事・修繕(23 年度)
 - ③' 分庁舎・旧第一会館解体(23・24 年度)
 - ④' 分室解体(23・24 年度)
 - ⑤' 県農業共済会館ビル解体(23 年度)

イ 市有建築物（建築管理）の状況

建築住宅課

- ・ 下記のとおり東庁舎・その他の施設の市有建物被害状況調査を行なった。

建築住宅課 建築係震災時市有建物被害状況調査数

調査期間：H23. 3. 11～H23. 4. 18 職員数 7 人（1 人ないし 2 人 1 組）

N0	部	所管課	件数(施設数)	部小計
1	総務部	男女共同参画センター	1	1
2	政策推進部	企画政策課	1	1
3	財務部	管理課	20	20
4	商工観光部	観光課	3	9
4	商工観光部	企業立地課	2	
4	商工観光部	商業労政課	4	
5	農政部	中央卸売市場業務管理課	2	2
6	環境部	環境課	2	2
7	市民部	生活課	2	2
8	健康福祉部	健康推進課	1	10
8	健康福祉部	児童福祉課	8	
8	健康福祉部	障がい福祉課	1	
9	都市政策部	交通政策課	1	1
10	教育委員会	教育総務課	96	125
10	教育委員会	こむこむ	1	
10	教育委員会	生涯学習課	21	
10	教育委員会	図書館	1	
10	教育委員会	文化課	3	
10	教育委員会	保健体育課	3	
11	消防	消防総務課	8	8
12	水道	水道局	1	1
計			182	182

ウ 市有建築物管理（設備）の状況

建築住宅課

- ・ 建築担当による公共施設の危険度判定調査に並行し、各施設管理者からの設備機器の被害状況の調査と応急復旧並びに復旧依頼により応急復旧の手配及び普及費見積算出に当たり、以下のような概算復旧費を算出。（4 月 19 日）

○主な被害額概算見積

NO	依頼部	依頼課	施設名	工事名称	概算見積額 (円)	建物被害状況
1	教育委員会	保健体育課	国体記念体育館	国体記念体育館空調設備改修工事	9,450,000	ダクト破損・空調盤破損・ポンプ交換・伝熱管内をファイバースコープにて確認作業。
2				国体記念体育館メインアリーナ音響設備改修工事	5,145,000	ラインアレイスピーカー4組改修 デジタルパワーアンプ1台 デジタルプロセッサー1台等交換
3				国体記念体育館サブアリーナ管理用カメラ設備改修工事	3,780,000	コンピネーションカメラ 5台等
4				国体記念体育館照明器具据付状況点検	957,600	照明器具点検・調整 240基
5				国体記念体育館自動火災報知機設備改修工事	40,278	煙感知器2種 1個 誘導灯電池 3個交換
6		生涯学習課	もちずり学習センター	もちずり学習センター講義室空調機改修工事	3,800,000	
7			信夫学習センター	信夫学習センター空調機改修工事	6,500,000	
8			飯野学習センター	飯野学習センター空調機改修工事	1,750,000	
9			こむこむ館	こむこむ館和式トイレ改修工事	1,293,600	便器及び耐火カバー破損 6基
10				こむこむ館スプリンクラーヘッド修繕工事	612,150	
11		総務課	清水・大森・蓬萊東・岳陽・水保・立子山・野田	受水槽及び高置水槽改修工事	44,300,000	
12			野田小学校	北校舎改築、給食室仮設工事等	356,000,000	
13	市民部	生活課	市民会館	市民会館空調設備及び消化設備改修工事	2,700,000	
14	都市政策部	公園緑地課	ふくしま北中央公園	ふくしま北中央公園緊急便槽設備改修工事	2,297,400	緊急便槽破損改修 1基
15	健康福祉部	健康推進課	保健福祉センター	保健福祉センター給排水設備修繕工事	3,874,500	屋外排水管破損
16	財務部	管理課	福島市役所東棟	福島市役所東棟外構排水管等修繕工事	200,000	屋外排水管φ150mmL=8m 汚水樹1基嵩上げ
17			各支所内設備工事		別途	

エ 市営住宅(入居者管理)の状況

- ① 市営住宅の被害調査
- ② 市営住宅震災入居の受付（妊婦、高齢者、未就学児のいる世帯）
- ③ 民間借上住宅の受付（住家が全壊等し、居住する住家がない世帯）
 - ・入居者募集と選定に関すること。
 - ・貸主との契約に関すること。
 - ・入居者の管理及び入退去に関すること。
 - ・入居者支援に関すること。
 - ・県の家賃支払の支援に関すること。
 - ・その他貸主、県、法人等、宅建業者、入居者等の調整に関すること。
- ④ 日本赤十字社からの寄贈による生活家電製品の受付
- ⑤ 生活再建支援制度の案内（資産税課・地域福祉課での対応）

オ 公園の状況

公園緑地課

○ 被害箇所

- ・公園施設：あさひ台公園ほか 32公園
- ・公共土木施設災・都市施設災事業該当

あさひ台公園、愛宕山公園、新浜公園、森合緑地、御倉町地区公園（御倉邸）、ふくしま北中央公園、一盃森緑地

カ 観光施設の状況

観光課

- ① パルセいいざか・・・避難所として施設開放
 - ・ 平成23年3月12日から同年7月12日まで、南相馬市、浪江町等の避難者を受け入れ。その間、指定管理者である福島市観光開発㈱職員も施設管理のため24時間体制で駐在。
 - ・ 同年10月3日から通常開館を再開
- ② 飯坂地区公衆浴場（財産区含む）・・・入浴料無料化
 - ・ 震災発生から同年3月16日まで休業
 - ・ 同年3月17日から8ヶ所（鯖湖湯、波来湯、仙気の湯、導専の湯、八幡湯、大門の湯、十綱湯、天王寺穴原湯）を定休日なしで無料開放（8時から20時）
 - ・ 同年3月28日から上記浴場の定休日再開
 - ・ 同年4月11日から上記浴場の通常営業（有料化、6時から22時）を再開
ただし、避難所への避難者等については、無料化を継続
 - ・ 同年6月1日から切湯が再開
 - ・ 同年7月31日で避難者等への無料化対応終了
- ③ 旧堀切邸・・・休館及び開館時間短縮
 - ・ 震災発生から平成23年4月3日まで閉鎖
 - ・ 平成23年4月4日から同年7月15日まで開館時間を短縮（9時から17時）し再開
 - ・ 同年7月16日以降は通常開館（9時から21時）を再開
- ④ つちゆロードパーク・・・休業
 - ・ 平成23年3月17日から25日までガソリン不足により職員の通勤が困難となり売店、食堂を休業
- ⑤ 家族旅行村
 - ・ 5月1日から再オープン（4月30日までは冬季閉鎖）
 - ・ レストハウスの営業は、7月16日から再開
- ⑥ あったか湯
 - ・ 平成23年3月13日から営業再開
 - ・ 平成24年7月24日から震災直後より使用不能になっていた駐車場の一部（6台分）が復旧した。
- ⑦ 浄土平天文台
 - ・ 磐梯吾妻スカイラインの再開通にあわせて平成23年4月28日開館
- ⑧ UFOふれあい館、物産館
 - ・ 平成23年3月25日から物産館の営業再開
 - ・ 同年4月12日からふれあい館再開、浴室は避難所の避難者等に対し無料化措置
 - ・ 同年7月31日で避難者等への無料化対応終了

キ 文化施設の状況 文化課

- ① 音楽堂…避難所として施設開放※。同年４月１１日から再開。
※働く婦人の家、勤労者青少年ホームと一体的に開放。
- ② 古関裕而記念館…通常開館。
- ③ 市史編纂室…上町のふれあい歴史館２階に７月に事務室を移転。
建物の旧第一会館ビルは解体。

窓ガラスが割れ、道路まで飛散する被害が発生



- ④ ふれあい歴史館…３月１２日から４月３０日まで閉館。
- ⑤ 民家園…３月１２日から６月３０日まで閉園。（旧小野家、旧阿部家、旧渡辺家、展示館等の災害復旧工事・補修を実施）
- ⑥ 福島市写真美術館…応急危険度「危険」被災度「中破～大破」とされ、外壁の倒壊防止工事を行い、立ち入りの制限があるため現在休館中

休館中の写真美術館
（市指定文化財）



- ⑦ 市民ギャラリー…正面入り口等破損。１０月３１日まで閉鎖。

国県市指定文化財・国登録有形文化財被害・修復状況

【建造物】 ２２件

（平成２６年１月３１日現在）

種 別		名 称	被 害 状 況	修 復 状 況
国指定 １件	重要文化財	旧広瀬座	土壁の亀裂、剥離	修復済み
国登録 １０件	有形文化財	花水館奥の間（御殿）	瓦屋根の落下、室内のカビ	修復済み
		なかむらや旅館本館	外壁(漆喰)の亀裂、一部剥離 柱、土壁の亀裂、剥離	修復済み

		なかむらや旅館新館	〃	修復済み
		竹屋旅館南土蔵	外壁、屋根の崩落。解体	解体、国登録抹消
		竹屋旅館西土蔵	〃	解体、国登録抹消
		日本基督教団福島教会会堂	外壁の亀裂、煙突の崩落解体	解体、国登録抹消
		阿部家住宅前の蔵	外壁(漆喰)の亀裂、剥離	検討中
		阿部家住宅蚕蔵	〃	検討中
		阿部家住宅煉瓦蔵	〃	修復検討中
		阿部家住宅文庫蔵	〃	検討中
県指定 3件	重要文化財	旧奈良輪家住宅	土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧菅野家住宅	茅葺屋根を支える支柱(竹)の破損、土壁の亀裂、剥離	修復予定
		旧阿部家住宅	茅葺屋根の一部下垂、土壁の亀裂、剥離	修復済み
市指定 8件	有形文化財	旧小野家住宅	民家倒壊防止ワイヤーの断線、土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧渡辺家住宅	建物の傾斜(北側へ1~2cm程度)、土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧箕家住宅	土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧馬場家住宅	土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧客自軒	土壁の亀裂、剥離	修復済み
		旧日本電気計器検定所 福島試験所社屋	内外壁の亀裂、崩落、立ち入り不可	検討中
		大蔵寺観音堂奥之院	外壁(漆喰)の亀裂、剥離	修復済み
		旧堀切家米蔵(通称十間蔵) (附)棟札、百姓溜	外壁、漆喰に亀裂	修復済み

【彫 刻】 5件

種 別		名 称	被 害 状 況	修 復 状 況
県指定 1件	重要文化財	木造阿弥陀如来坐像	台座のずれ、光背の傾き	修復済み
市指定 4件	有形文化財	木造阿弥陀如来坐像	お堂壁面等の破損	修復済み
		木造大日如来坐像	台座のずれ	修復済み
		木造三面大黒天坐像	お堂壁面等の破損	修復済み
		小手森神社の風神・雷神	雷神の太鼓の落下	修復済み

【歴史資料】 2件

種 別		名 称	被 害 状 況	修 復 状 況
市指定 2件	有形文化財	明治竹ノ花の五輪塔	二基の塔のうち一基が転倒	検討中
		鍛冶合内の宝篋印塔	塔先端部破損	修復済み

【史 跡】 2件

種 別		名 称	被 害 状 況	修 復 状 況
国指定	史跡	下鳥渡供養石塔	お堂屋根瓦の破損	修復済み
市指定	史跡	岩塚	石碑一基が転倒	修復済み

ク 体育施設の状況

保健体育課

No.	施設名	区分	開館状況		備考
			22年度	23年度	
1	国体記念 体育館	メイン・サブアリーナ	23.3.12～閉館	23.8.1～開館	復旧工事実施
		トレーニング室		23.4.27～開館	
		軽スポーツ室・研修室・会議室		23.5.1～開館	
2	福島体育館		23.3.12～閉館	24.3.1～開館	復旧工事実施
3	武道館		23.3.12～閉館	24.3.24～開館	復旧工事実施
4	信夫ヶ丘競技場	トラック・トレーニング室	23.3.12～3.26閉場し、3.27～開場		東日本女子駅伝終了23.11.13～24.8.31トラック改修工事実施
		室内走路	23.3.12～4.19まで救援物資保管所設置	4.20～開場	救援物資保管所（※2階会議室は11.3まで救援物資保管所として利用）
		会議室	23.3.12～4.30まで救援物資保管所設置	5.1～開場	
5	信夫ヶ丘球場		通常どおり		
6	十六沼公園	スポーツ広場・テニスコート	通常どおり		
		体育館	23.3.18～5.9まで避難所設置	6.1～開館	避難所
7	サッカー場		通常どおり		
8	スケートボードパーク		3月は従来より閉場	23.5.28～開場	復旧工事実施
9	庭球場		芝張替工事期間以外は通常どおり		4.20～6.24芝張替工事実施
10	弓道場		通常どおり		
11	中央市民プール		23年度：11日開場（※22年度：夏季期間93日）		
12	森合市民プール		23年度：閉場（※22年度：夏季期間93日）		23～24年度復旧工事実施（繰越事業）
13	南体育館		23.3.21～5.12まで避難所設置	6.1～開館	避難所
14	東部体育館		23.3.12～閉館	23.9.8～開館	復旧工事実施
15	西部体育館		23.3.12～閉館	23.6.1～開館	復旧工事実施
16	クレー射撃場		通常どおり		
17	飯坂野球場		通常どおり		
18	飯坂武道場		通常どおり		
19	湯野地区体育館	体育館	23.3.22～10.13まで救援物資保管所設置	11.1～開館	救援物資保管所
		グラウンド	通常どおり		
20	荒川運動公園		23.4月～9月は通常 台風15号の冠水により23.10月以降使用不可 25.7.1開場		
21	松川運動公園		通常どおり		
22	信夫ヶ丘緑地公園		23.4月～9月は通常 台風15号の冠水により23.10月以降使用不可 24.8.1開場		
23	長老橋運動公園		通常どおり		
24	須川運動公園		通常どおり		
25	相撲場		通常どおり		
26	サイクリングロード（サイクリングハウス）		通常どおり		
27	千貫森庭球場		23.3.12～25.3.31	25.4.1開場	復旧工事実施
計					

ケ 認可保育所の状況

児童福祉課

認可保育所では、42保育所(園)中21保育所(園)において、電気、水道等の不通により、臨時休園の措置がとられた（3月12日～3月31日）。

休園日数 1日…4箇所 2日…2箇所
3日…4箇所 4日…2箇所
6日…2箇所 7日…6箇所
8日…1箇所