

(参考)新宿区歌舞伎町ビル火災

火災概要

- 1 発生日時：平成13年9月1日 午前1時01分（覚知）
- 2 火災建物：地下2階地上5階建て
 建築面積83㎡、延べ面積516㎡
 耐火建築物（S造・一部RC造）
 複合用途
 昭和59年（1984年）着工 ※階段は1つ
- 3 火災原因等：屋内階段に隣接する3階エレベーターホール付近から出火
 （放火の疑い）
- 4 火災被害：死者44名 負傷者3名
 焼損床面積160㎡（3階部分80㎡、4階部分80㎡）



被害拡大要因

- 4階部分は「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー」の用途に該当する可能性が高く、この場合には2以上の直通階段の設置等が必要だが、当該建築物には屋内階段が1つ設置されていたのみで、二方向避難が確保されていなかった。
- 避難経路である屋内階段に可燃物が大量に置かれていたため、延焼拡大の要因となり、避難経路が断たれた。
- 火災による火煙の流入を防止する防火戸が、有効に閉鎖しなかったため、3階及び4階の店舗内に火煙が急激に流入し、被害が拡大した。
- 3階・4階に設置された非常用進入口に代わる進入口が屋外側から広告板で覆われており、救助活動上の支障となった。