

# 清水地区

住宅等被害	1,346
全壊	47
大規模半壊	60
半壊	455
半壊に至らない	784
商工観光施設	7




液状化によるマンホール隆起状況



全景 (被災人家と倒壊擁壁状況)



○部 擁壁破壊状況



凡例	
事業箇所	● (Blue)
農業施設被害	● (Green)
道路施設被害	— (Red)
公園施設被害	● (Red)
下水道施設被害	● (Blue)
その他被害	● (Yellow)